# Загальні відомовті про одвржання вінкі купівним хинанитемічення

# Нафта

Нафта - в'язка, масляниста рідина з характерним запахом, Колір залежить від кількості розчинених у ній смол (темно-бура, буро-зелена, а іноді майже без кольору).

На світлі нафта ледь флуоресціює.

Густина нафти коливається в межах 750...950 кг/м, зустрічається нафта з густиною до 1030 кг/м.

Чим світліша нафта, тим менша її густина та більше в ній легких вуглеводнів.

#### Елементарний хімічний склад нафти

- **Елементарний хімічний склад нафти** це вміст в ній окремих хімічних елементів, виражених у відсотках за масою.
- Основні елементи нафти і нафтопродуктів:

```
- вуглець – 82...87%;
```

```
- водень – 11...15%;
```

- сліди металів (заліза, нікелю, ванадію та ін.)

## Груповий хімічний склад нафти

• Груповий хімічний склад нафти — це вміст в ній окремих хімічних груп, які характеризуються співвідношенням та структурою сполук вуглецю і водню



#### Одержання палив і олив з нафти


- Виробництво палив і олив складний процес, який зумовлює отримання первинних компонентів, їх змішування та приведення до товарних показників у відповідності з вимогами стандартів.
- Основні варіанти переробки нафти:
  - паливний;
  - паливно-оливний;
  - комплексний (нафтохімічний)
- Способи переробки нафти:
  - фізичні (первинні) при переробці нафти структура молекул вуглеводнів, що входять до її складу, не змінюється;
  - хімічні (вторинні) при переробці вуглеводневий склад нафтопродуктів відрізняється від складу нафти

# Крекінг-процес

• 3 метою збільшення виходу з нафти паливних фракцій здійснюють хімічний деструктивний (вторинний) спосіб її переробки — розщеплення важких вуглеводневих молекул на більш легкі. Такий процес перетворення вуглеводнів називають крекінг-процесом.


Види крекінгу Каталітичний Каталітичний Термічний крекінг Гідрокрекінг крекінг риформінг (T= 470...540 \*C (T=360...440 \*C (T=450...550 \*C (T=470...530 \*C P=2...7 MΠa) P=15...17 MΠa) P=0,1...0,3 MΠa) P=2...4 MΠa)

## Схема нафтоперегінної установки



1 — трубчаста піч; 2 і 5 — ректифікаційні колони; 3 — холодильники; 4 — конденсатор-газовіддільник; 6 — теплообмінник; 7 — насос; 8 — випарна колона; 9 — вакуумна трубчаста піч

#### Принципова схема одержання нафтового палива



## Принципова схема одержання нафтових олив

