
Absolute tap weight in four phase transfer blocks
output 0
output 1
output 2
output 3
6
4
3
2
2
6
4
3
3
2
6
4
4
3
2
6
input 0
input 1
input 2
input 3
absolute tap sum
6.0
5.5
5.0
4.5
4.0
3.5
3.0
2.5
2.0