Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechnika Warszawska

Projektowanie układów sterowania (projekt grupowy)

Sprawozdanie z projektu nr 5, zadanie nr 3

Sobolewski Konrad, Różański Antoni, Giełdowski Daniel

Spis treści

1. Zadanie 4: Strojenie regulatorów					
	1.1.	PID .			
		1.1.1.	Konfiguracja		
		1.1.2.	PID - konfiguracja pierwsza		
		1.1.3.	PID - konfiguracja druga		
		1.1.4.	PID - konfiguracja trzecia		
		1.1.5.	PID - konfiguracja czwarta		
		116	Wnjoski		

1. Zadanie 4: Strojenie regulatorów

Następnym zadaniem było wyznaczenie optymalnych parametrów algorytmów PID i DMC odpowiednio za pomocą metody inżynierskiej(PID) i eksperymentalnej(DMC). Jakość regulacji oceniana była wizualnie - na podstawie wykresów - oraz obliczeniowo na podstawie wskaźnika jakości regulacji. Wzór na ten wskaźnik znajduje się poniżej.

$$E = \sum_{k=1}^{k_{konc}} (Y^{zad}(k) - Y(k))^2$$
 (1.1)

1.1. PID

Nastawy PID dobieramy włączając w tym samym czasie tylko jeden tor regulacji z istniejących trzech i dobierając jego parametry. Na końcu łączymy 3 tory i korygujemy nastawy. Strojąc jeden tor nie będziemy się przejmować innymi, więc nie umieszczaliśmy ich wykresów, a przedstawione wartości błędów będą sumą tylko z tego jednego toru.

1.1.1. Konfiguracja

Ponieważ posiadamy 4 wejścia i 3 wyjścia w celu napisania regulatora PID jedno z wejść będziemy musieli odrzucić. Pozostaje zdecydować które. W tym celu tworzymy macierz wzmocnień KKK zawierającą wzmocnienia statyczne wszystkich torów procesów (wersy odzwierciedlają kolejne sterowania, a kolumny kolejne wyjścia).

$$KKK = \begin{bmatrix} 0.5 & 1.5 & 1.3 \\ 1.25 & 1.1 & 0.4 \\ 0.9 & 0.1 & 0.3 \\ 1.2 & 0.45 & 1.15 \end{bmatrix}$$
 (1.2)

Oczywiście już na jej podstawie moglibyśmy wybrać niezłą konfigurację wyjść, jednakże my szukamy najlepszej. W tym celu dzielimy macierz KKK na cztery macierze KK $_i$ o wymiarach 3x3 usuwając za każdym razem inny wiersz (numer i nowej macierzy to numer usuniętego wiersza).

$$KK_1 = \begin{bmatrix} 1,25 & 1,1 & 0,4\\ 0,9 & 0,1 & 0,3\\ 1,2 & 0,45 & 1,15 \end{bmatrix}$$
 (1.3)

$$KK_2 = \begin{bmatrix} 0.5 & 1.5 & 1.3 \\ 0.9 & 0.1 & 0.3 \\ 1.2 & 0.45 & 1.15 \end{bmatrix}$$
 (1.4)

$$KK_3 = \begin{bmatrix} 0.5 & 1.5 & 1.3 \\ 1.25 & 1.1 & 0.4 \\ 1.2 & 0.45 & 1.15 \end{bmatrix}$$
 (1.5)

$$KK_4 = \begin{bmatrix} 0.5 & 1.5 & 1.3 \\ 1.25 & 1.1 & 0.4 \\ 0.9 & 0.1 & 0.3 \end{bmatrix}$$
 (1.6)

Następnie obliczamy w Matlabie wskaźniki uwarunkowania tych macierzy, które wynosza odpowiednio:

- cond(KK₁)=6,7173
- cond(KK₂)=11,1599
- cond(KK₃)=4,2242
- cond(KK₄)=6,9254

Następnie wybieramy ta, której wskaźnik jest najmniejszy (w naszym przypadku KK₃) i obliczamy dla niej (w matlabie) macierz KK_i .* (KK_i^{-1}) '. Następnie wybieramy z obliczonej macierzy 3 elementy, po jednym na każdy wiersz i kolumnę, mające wartości jak najbliższe jeden (wartości ujemne są wykluczone). Położenie tych elementów określa które sterowanie powinno odpowiadać któremu wyjściu. Poniżej przedstawiam wyniki tego równania dla wszystkich maicerzy KK_i.

$$Dla \quad KK_1: \begin{bmatrix} 0,0383 & 1,1362 & -0,1744 \\ 1,4943 & -0,1465 & -0,3477 \\ -0,5325 & 0,0103 & 1,5222 \end{bmatrix}$$
 (1.7)

$$Dla \quad KK_2: \begin{bmatrix} 0.0153 & 1.5529 & -0.5683 \\ 1.5736 & 0.1511 & -0.7247 \\ -0.5890 & -0.7040 & 2.2929 \end{bmatrix}$$
 (1.8)

$$Dla \quad KK_3: \begin{bmatrix} -0,2888 & 0,7646 & 0,5242 \\ 0,7586 & 0,5768 & -0,3354 \\ 0,5302 & -0,3414 & 0,8112 \end{bmatrix}$$
 (1.9)

$$Dla \quad KK_{1} : \begin{bmatrix} 0,0383 & 1,1362 & -0,1744 \\ 1,4943 & -0,1465 & -0,3477 \\ -0,5325 & 0,0103 & 1,5222 \end{bmatrix}$$

$$Dla \quad KK_{2} : \begin{bmatrix} 0,0153 & 1,5529 & -0,5683 \\ 1,5736 & 0,1511 & -0,7247 \\ -0,5890 & -0,7040 & 2,2929 \end{bmatrix}$$

$$Dla \quad KK_{3} : \begin{bmatrix} -0,2888 & 0,7646 & 0,5242 \\ 0,7586 & 0,5768 & -0,3354 \\ 0,5302 & -0,3414 & 0,8112 \end{bmatrix}$$

$$Dla \quad KK_{4} : \begin{bmatrix} -0,1447 & 0,0225 & 1,1223 \\ 0,3992 & 1,1198 & -0,5190 \\ 0,7455 & -0,1422 & 0,3967 \end{bmatrix}$$

$$(1.7)$$

Normalnie wybralibyśmy jedynie konfigurację uzyskaną z macierzy o najniższym wskaźniku uwarunkowania (KK₃), jednakże zadanie nakazuje przetestować różne konfiguracje regulatora PID. Z tego powodu zdecydowaliśmy się wybrać po jednej (najlepszej) konfiguracji z każdej z macierzy. Beda to:

- Dla KK1: y1-u3 y2-u2 y3-u4
- Dla KK2: y1-u3 y2-u1 y3-u4
- Dla KK3: y1-u2 y2-u1 y3-u4
- Dla KK4: v1-u3 v2-u2 v3-u1

1.1.2. PID - konfiguracja pierwsza

Pierwsza konfiguracja naszego PID'a zakłada, że wyjście pierwsze sterujemy wejściem trzecim, wyjście drugie wejściem drugim, a wyjście trzecie wejściem czwartym.

Tor pierwszy

Nastawy PID wyznaczamy metodą inżynierską. Oznacza to, że zaczynamy od wyznaczenia wzmocnienia K. Jego wartość ustawiamy na połowę wartości, dla której obiekt wpada w niekończące się i nierosnące oscylacje. Dla pierwszego toru $K_{osc}=13,3642$, co oznacza, że jako wartość K przyjmujemy K=6,6821. Oscylacje przedstawia poniższy wykres 1.1.

Następnie przystąpiliśmy do wyznaczenia czasu zdwojenia T_i . Po wielu testach zdecydowaliśmy się, że najlepszy przebieg oraz najniższa wartość błędu występuje dla $T_i=3$. Choć w przebiegu sterowania nie ma ona większej pzrewagi, to przebieg wyjścia jest o wiele lepszy od konkurentów. Na wykresie wyjście dosłownie stapia się w jeden przebieg z wartością zadaną. Poniżej w tabeli 1.2 przedstawiono wartości błędów dla różnych wartości T_i . Przebiegi dla tych wartości pokazano na wykresie 1.2.

Ostatnim dobieranym parametrem był czas wyprzedzenia T_d . Niemniej okazało się, że włączenie członu różniczkowego powoduje bardziej pogorszenie przebiegu niż jego polepszenie. Z tego powodu postanowiliśmy pozostać przy wartości $T_d = 0$. Wartości błędów dla wybranych wartości pzredstawione zostały w tabeli 1.3, a przebiegi na wykresie 1.3.

\boldsymbol{y}	\boldsymbol{u}
y_1	u_3
y_2	u_2
y_3	u_4


Tab. 1.1. Pierwsza konfiguracja

T_i	E1
1	15,7016
3	14,0000
10	15,6587
100	34,8237


Tab. 1.2. Wartości błędu dla różnych wartości T_i

T_i	E1
0	14,0000
0.01	14,0113
0.1	15,5293


Tab. 1.3. Wartości błędu dla różnych wartości T_d



Rys. 1.1. Przebieg wyjścia pierwszego i wejścia trzeciego dla wzmocnienia oscylacyjnego $K_{osc}=13,3642$



Rys. 1.2. Przebieg wyjścia pierwszego i wejścia trzeciego dla różnych wartości ${\cal T}_i$



Rys. 1.3. Przebieg wyjścia pierwszego i wejścia trzeciego dla różnych wartości ${\cal T}_d$

Tor drugi

Oczywiście zaczynamy od dobrania wzmocnienia K. Dla wyjścia drugiego sterowanego drugim wejściem wartość wzmocnienie dla którego wpada ono w oscylacje to K_{osc} =18,197. Oznacza to, że dla regulatora przyjmiemy wzmocnienie równe K=9,0985. Wykres zawierający przebiegi dla wzmocnienia oscylacyjnego umieściliśmy pod numerem 1.4.

Następną dobieraną wartością było T_i . Po kilku próbach doszliśmy do wniosku, że najlepszą wartością jest T_i =5. Dla tej wartości zarówno przebieg jak i wartość błędu są najlepsze. Błędy dla różnych wartości znajdują się w tabeli 1.4. Przebiegi zamieściliśmy na wykresie 1.5.


Ostatnim dobieranym parametrem był czas wyprzedzenia T_d . Niemniej okazało się, że włączenie członu różniczkowego powoduje bardziej pogorszenie przebiegu niż jego polepszenie. Z tego powodu postanowiliśmy pozostać przy wartości $T_d=0$. Wartości błędów dla wybranych wartości przedstawione zostały w tabeli 1.5, a przebiegi na wykresie 1.6.

T_i	E2
1	16,6367
5	14,0000
10	14,3245
100	21,2770


Tab. 1.4. Wartości błędu dla różnych wartości T_i

T_i	E2
0	14,0000
0.01	14,0114
0.1	15,5409


Tab. 1.5. Wartości błędu dla różnych wartości ${\cal T}_d$



Rys. 1.4. Przebieg wyjścia drugiego i wejścia drugiego dla wzmocnienia oscylacyjnego $K_{osc}=18,197\,$



Rys. 1.5. Przebieg wyjścia drugiego i wejścia drugiego dla różnych wartości ${\cal T}_i$



Rys. 1.6. Przebieg wyjścia drugiego i wejścia drugiego dla różnych wartości ${\cal T}_d$

Tor trzeci

Zaczynamy od wyznaczenia wzmocnienia K. Dla trzeciego toru $K_{osc} = 10,459$, co oznacza, że jako wartość K przyjmujemy K = 5,2295. Oscylacje przedstawia poniższy wykres 1.7.

Następnie przystąpiliśmy do wyznaczenia czasu zdwojenia T_i . Po wielu testach zdecydowaliśmy się, że najlepszy przebieg oraz najniższa wartość błędu występuje dla $T_i=3$. Choć w przebiegu sterowania nie ma ona większej pzrewagi, to przebieg wyjścia jest o wiele lepszy od konkurentów. Na wykresie wyjście dosłownie stapia się w jeden przebieg z wartością zadaną. Poniżej w tabeli 1.6 przedstawiono wartości błędów dla różnych wartości T_i . Przebiegi dla tych wartości pokazano na wykresie 1.8.


Ostatnim dobieranym parametrem był czas wyprzedzenia T_d . Niemniej okazało się, że włączenie członu różniczkowego powoduje bardziej pogorszenie przebiegu niż jego polepszenie. Z tego powodu postanowiliśmy pozostać przy wartości $T_d=0$. Wartości błędów dla wybranych wartości pzredstawione zostały w tabeli 1.7, a przebiegi na wykresie 1.9.

T_i	E3	
1	15,7016	
3	14,0000	
10	15,6585	
100	29,845	


Tab. 1.6. Wartości błędu dla różnych wartości T_i

T_i	E3
0	14,0000
0.01	14,0113
0.1	15,5294


Tab. 1.7. Wartości błędu dla różnych wartości T_d



Rys. 1.7. Przebieg wyjścia trzeciego i wejścia czwartego dla wzmocnienia oscylacyjnego $K_{osc}=10,459$



Rys. 1.8. Przebieg wyjścia trzeciego i wejścia czwartego dla różnych wartości ${\cal T}_i$



Rys. 1.9. Przebieg wyjścia trzeciego i wejścia czwartego dla różnych wartości ${\cal T}_d$

Poniżej na wykresach 1.10 oraz 1.11 znajduje się przebieg działania całego procesu (wszystkie tory aktywne, trzy sterowania w odpowiedniej kolejności i trzy wyjścia) dla nastaw wybranych w poprzednich podpunktach. Wartości błędów znajdują się w tabeli 1.9. Jak można zauważyć przebiegi nie są idealne, zwłaszcza dla toru pierwszego z którym występują znaczne odchylenia. Fakt, że nastawy należy poprawić nie był dla nas zaskoczeniem, w końcu każde sterowanie ma wpływ na każde wyjście. Po wielu próbach doszliśmy do następujących wniosków:

- włączenie któregokolwiek członu D pogarsza regulację
- zmienianie czasu T_I członów ma bardzo mały wpływ na poprawę regulacji i często ją pogarsza
- najlepszy wpływ na regulację ma zmniejszanie wzmocnień członów

Ostatecznie zdecydowaliśmy się pozostawić wartości T_i i T_d członów niezmienione oraz zmniejszyć wzmocnienia toru drugiego i trzeciego (sterowania u2 i u4) dwukrotnie. Powód dla którego nie zmieniliśmy wzmocnienie pierwszego z torów wynika z tabeli wzmocnień znajdującej się na początku sekcji PID. Wyraźnie widać w niej, że u3 ma mały wpływ na wyjścia y2 oraz y3. Z drugiej strony u2 i u4 mają bardzo duży wpływ na y1. Wzmocnienia dla wszystkich torów po poprawkach przyjmują wartości $K_1=6,6821,\ K_2=4,4592,\ K_3=2,6147.$ Poniżej w tabeli 1.11 znajdują się wyliczone nowe wartości błędów. Dużą poprawę widać zwłaszcza dla toru pierwszego. Błąd dla y2 nieco się powiększył, ale mimo to i tak jest najmniejszy ze wszystkich. Przebiegi sterowań i wyjść dla poprawionych nastaw znajdują się na wykresach 1.12 oraz 1.13. Tu także widać ogromną poprawę przebiegu regulacji, zwłąszcza dla wyjścia pierwszego, ale nie tylko.

	y1	y2	y3
\boldsymbol{K}	6,6821	9,0985	5,2295
T_i	3	5	3
T_d	0	0	0

Tab. 1.8. Nastawy oryginalne

$oldsymbol{E}$	E1	E2	E3
284,3723	242,0791	15,0974	27,1958


Tab. 1.9. Wartości błędów dla nastaw oryginalnych

	y1	y2	y3
\boldsymbol{K}	6,6821	4,4592	2,6147
T_i	3	5	3
T_d	0	0	0


Tab. 1.10. Nastawy poprawione

$oldsymbol{E}$	E1	E2	E3
93,5619	47.5939	19.5724	26,3956


Tab. 1.11. Wartości błędów dla nastaw poprawionych




Rys. 1.10. Przebiegi sterowań dla oryginalnych nastaw



Rys. 1.11. Przebiegi wyjść dla oryginalnych nastaw



Rys. 1.12. Przebiegi sterowań dla poprawionych nastaw



Rys. 1.13. Przebiegi wyjść dla poprawionych nastaw

1.1.3. PID - konfiguracja druga

Druga konfiguracja naszego PID'a zakłada, że wyjście pierwsze sterujemy wejściem trzecim, wyjście drugie wejściem pierwszym, a wyjście trzecie wejściem czwartym. Ponieważ nastawy dla toru pierwszego i drugiego wyliczyłem już w poprzedniej konfiguracji nie będę zamieszczał ponownie tych procesów.

Tor drugi

Jest to jedyny tor, który musimy obliczyć w tej konfiguracji (reszta torów jest taka sama jak w pierwszej konfiguracji). Zaczynamy od wzmocnienia K. Po kilku próbach znaleźliśmy do wartość wzmocnienia oscylacyjnego $K_{osc}=5,3611$, co daje koń?cową wartość wzmocnienia K=2,6806. Przebieg przedstawiliśimy na wykresie 1.14.

Następną dobieraną wartością było T_i . Po kilku próbach doszliśmy do wniosku, że najlepszą wartością jest T_i =2. Dla tej wartości zarówno przebieg jak i wartość błędu są najlepsze. Błędy dla różnych wartości znajdują się w tabeli 1.13. Przebiegi zamieściliśmy na wykresie 1.15.

Ostatnim dobieranym parametrem był czas wyprzedzenia T_d . Niemniej okazało się, że włączenie członu różniczkowego powoduje bardziej pogorszenie przebiegu niż jego polepszenie. Z tego powodu postanowiliśmy pozostać przy wartości $T_d=0$. Wartości błędów dla wybranych wartości przedstawione zostały w tabeli 1.14, a przebiegi na wykresie 1.16.

\boldsymbol{y}	u
y_1	u_3
y_2	u_1
y_3	u_4


Tab. 1.12. Druga konfiguracja

T_i	E2
1	14,8853
2	14,0000
10	18,5170
100	53,6244


Tab. 1.13. Wartości błędu dla różnych wartości T_i

T_i	E2
0	14,0000
0.01	14,0111
0.1	15,5134


Tab. 1.14. Wartości błędu dla różnych wartości ${\cal T}_d$



Rys. 1.14. Przebieg wyjścia drugiego i wejścia pierwszego dla wzmocnienia oscylacyjnego $K_{osc}=5,3611$



Rys. 1.15. Przebieg wyjścia drugiego i wejścia pierwszego dla różnych wartości ${\cal T}_i$



Rys. 1.16. Przebieg wyjścia drugiego i wejścia pierwszego dla różnych wartości ${\cal T}_d$

Poniżej na wykresach 1.17 oraz 1.18 znajduje się przebieg działania całego procesu (wszystkie tory aktywne, trzy sterowania w odpowiedniej kolejności i trzy wyjścia) dla nastaw wybranych w poprzednich podpunktach. Wartości błędów znajdują się w tabeli 1.16. Jak można zauważyć przebiegi nie są idealne, zwłaszcza dla toru pierwszego z którym występują znaczne odchylenia. Fakt, że nastawy należy poprawić nie był dla nas zaskoczeniem, w końcu każde sterowanie ma wpływ na każde wyjście. Po wykonaniu kilku testów zdecydowaliśmy się zmniejszyć wzmocnienie trzeciego toru trzykrotnie (u4), bo w przeciwieństwie do toru drugiego (u1) ma on znaczny wpływ na pierwsze wyjście. Spowodowało to jednak znaczne pogorszenie pzrebiegu wyjścia trzeciego (pojawił się uchyb ustalony) co wymusiło na nas zmniejszenie czasu T_i tego toru do wartości 1. Pozostałe tory pozostawiliśmy bez zmian. Poniżej w tabeli 1.18 znajdują się wyliczone nowe wartości błędów. Dużą poprawę widać zwłaszcza dla toru pierwszego. Błąd dla y3 nieco się powiększył, ale przebieg nie pogorszył się bardzo. Przebiegi sterowań i wyjść dla poprawionych nastaw znajdują się na wykresach 1.19 oraz 1.20.

	y1	y2	y3
\boldsymbol{K}	6,6821	2,6806	5,2295
T_i	3	2	3
T_d	0	0	0

Tab. 1.15. Nastawy oryginalne

$oldsymbol{E}$	E1	E2	E3
171,6336	139,8074	14,5997	17,2265


Tab. 1.16. Wartości błędów dla nastaw oryginalnych

	y1	y2	y3
\boldsymbol{K}	6,6821	2,6806	1,7432
T_i	3	2	1
T_d	0	0	0


Tab. 1.17. Nastawy poprawione

$oldsymbol{E}$	E1	E2	E3
84,5868	43,0385	14,1660	27,3823


Tab. 1.18. Wartości błędów dla nastaw poprawionych




Rys. 1.17. Przebiegi sterowań dla oryginalnych nastaw



Rys. 1.18. Przebiegi wyjść dla oryginalnych nastaw



Rys. 1.19. Przebiegi sterowań dla poprawionych nastaw



Rys. 1.20. Przebiegi wyjść dla poprawionych nastaw

1.1.4. PID - konfiguracja trzecia

Tzrecia konfiguracja naszego PID'a zakłada, że wyjście pierwsze sterujemy wejściem drugim, wyjście drugie wejściem pierwszym, a wyjście trzecie wejściem czwartym. Ponieważ nastawy dla toru drugiego i trzeciego wyliczyłem już w poprzednich konfiguracjach nie będę zamieszczał ponownie tych procesów. Ta konfiguracja miała najniższy wskaźnik uwarunkowania macierzy, więc potencjalnie powinna być najlepsza.

Tor pierwszy

Jest to jedyny tor, który musimy obliczyć w tej konfiguracji (reszta torów jest taka sama jak w innych konfiguracjach). Zaczynamy od wzmocnienia K. Po kilku próbach znaleźliśmy do wartość wzmocnienia oscylacyjnego $K_{osc}=27,2078$, co daje końcową wartość wzmocnienia K=13,6039. Przebieg przedstawiliśmy na wykresie 1.21.

Następną dobieraną wartością było T_i . Po kilku próbach doszliśmy do wniosku, że najlepszą wartością jest T_i =2. Dla tej wartości zarówno przebieg jak i wartość błędu są najlepsze. Błędy dla różnych wartości znajdują się w tabeli 1.20. Przebiegi zamieściliśmy na wykresie 1.22.

Ostatnim dobieranym parametrem był czas wyprzedzenia T_d . Niemniej okazało się, że włączenie członu różniczkowego powoduje bardziej pogorszenie przebiegu niż jego polepszenie. Z tego powodu postanowiliśmy pozostać przy wartości $T_d=0$. Wartości błędów dla wybranych wartości przedstawione zostały w tabeli 1.21, a przebiegi na wykresie 1.23.

\boldsymbol{y}	\boldsymbol{u}
y_1	u_2
y_2	u_1
y_3	u_4


Tab. 1.19. Trzecia konfiguracja

T_i	E1
1	17,3693
9	14,0013
20	14,3052
100	$16,\!5877$


Tab. 1.20. Wartości błędu dla różnych wartości T_i

T_i	$oldsymbol{E1}$	
0	14,0013	
0.01	14,0135	
0.1	15,5541	


Tab. 1.21. Wartości błędu dla różnych wartości T_d



Rys. 1.21. Przebieg wyjścia pierwszego i wejścia drugiego dla wzmocnienia oscylacyjnego $K_{osc}=27,2078$



Rys. 1.22. Przebieg wyjścia pierwszego i wejścia drugiego dla różnych wartości ${\cal T}_i$



Rys. 1.23. Przebieg wyjścia pierwszego i wejścia drugiego dla różnych wartości ${\cal T}_d$

Przy oryginalnych nastawach PID nie działa w ogóle, dlatego nie zamieszczałem ich wykresów. Wartości błędów dążą do nieskończoności. Choć ta kombinacja miała najmniejszy ze wszystkich wskąźnik uwarunkowania okazało się, że nie jest ona aż taka dobra. Nastawy należało całkowicie zmienić, aby osiągnąc logicznie wyglądający pzrebieg. Wartości błędów są o wiele wyższe niż te znalezione dla poprzednich konfiguracji. Tylko błąd toru drugiego jest dość niski. Może być to spowodowane tym, że każde z używanych w konfiguracji sterowań ma mocny wpływ na przynajmniej 2 różne wyjścia, co widać w macierzy wzmocnień. Przebiegi nie są idealne, ale akceptowalne. Inną możliwością jest to, że po prostu nie udało nam się znaleźć odpowiednich nastaw. Poniżej w tabeli 1.24 znajdują się wyliczone nowe wartości błędów. Przebiegi sterowań i wyjść dla poprawionych nastaw znajdują się na wykresach 1.24 oraz 1.25.

	y1	y2	y3
K	13,6039	2,6806	5,2295
T_i	9	2	3
T_d	0	0	0


Tab. 1.22. Nastawy oryginalne

	y1	y2	y3
\boldsymbol{K}	1,1337	2,6806	0,5811
T_i	6	1	4
T_d	2	0	0


Tab. 1.23. Nastawy poprawione

$oldsymbol{E}$	E1	E2	E3
295,9017	139,8721	21,7808	134,2488

Tab. 1.24. Wartości błędów dla nastaw poprawionych



Rys. 1.24. Przebiegi sterowań dla poprawionych nastaw



Rys. 1.25. Przebiegi wyjść dla poprawionych nastaw

1.1.5. PID - konfiguracja czwarta

Czwarta konfiguracja naszego PID'a zakłada, że wyjście pierwsze sterujemy wejściem trzecim, wyjście drugie wejściem drugim, a wyjście trzecie wejściem pierwszym. Ponieważ nastawy dla toru pierwszego i drugiego wyliczyłem już w poprzednich konfiguracjach nie będę zamieszczał ponownie tych procesów. Ta konfiguracja miała najniższy wskaźnik uwarunkowania macierzy, więc potencjalnie powinna być najlepsza.

Tor trzeci

Jest to jedyny tor, który musimy obliczyć w tej konfiguracji (reszta torów jest taka sama jak w pierwszej konfiguracji). Zaczynamy od wzmocnienia K. Po kilku próbach znaleźliśmy do wartość wzmocnienia oscylacyjnego $K_{osc}=15,3974$, co daje końcową wartość wzmocnienia K=7,6987. Przebieg przedstawiliśmy na wykresie 1.26.

Następną dobieraną wartością było T_i . Po kilku próbach doszliśmy do wniosku, że najlepszą wartością jest T_i =5. Dla tej wartości zarówno przebieg jak i wartość błędu są najlepsze. Błędy dla różnych wartości znajdują się w tabeli 1.26. Przebiegi zamieściliśmy na wykresie 1.27.

Ostatnim dobieranym parametrem był czas wyprzedzenia T_d . Niemniej okazało się, że włączenie członu różniczkowego powoduje bardziej pogorszenie przebiegu niż jego polepszenie. Z tego powodu postanowiliśmy pozostać przy wartości $T_d = 0$. Wartości błędów dla wybranych wartości przedstawione zostały w tabeli 1.27, a przebiegi na wykresie 1.28.

$oldsymbol{y}$	\boldsymbol{u}
y_1	u_3
y_2	u_2
y_3	u_1


Tab. 1.25. Czwarta konfiguracja

T_i	E3
1	16,6366
5	14,0000
10	14,3245
100	19,9801


Tab. 1.26. Wartości błędu dla różnych wartości T_i

T_i	E3
0	14,0000
0.01	14,0114
0.1	15,5408


Tab. 1.27. Wartości błędu dla różnych wartości T_d



Rys. 1.26. Przebieg wyjścia trzeciego i wejścia pierwszego dla wzmocnienia oscylacyjnego $K_{osc}=15,3974$



Rys. 1.27. Przebieg wyjścia trzeciego i wejścia pierwszego dla różnych wartości ${\cal T}_i$



Rys. 1.28. Przebieg wyjścia trzeciego i wejścia pierwszego dla różnych wartości ${\cal T}_d$

Przy oryginalnych nastawach PID nie działa w ogóle (wartości dążą do nieskończoności), dlatego nie zamieszczałem ich wykresów. Wartości błędów także dążą do nieskończoności. Nastawy należało całkowicie zmienić, aby osiągnąc logicznie wyglądający pzrebieg. Wartości błędów są o wiele wyższe niż te znalezione dla pierwszych dwóch konfiguracji, nie licząc toru pierwszego, którego błąd jest niski. Może być to spowodowane tym, że nie udało nam się znaleźć odpowiednich nastaw. Przebiegi nie są idealne, ale akceptowalne. Poniżej w tabeli 1.30 znajdują się wyliczone nowe wartości błędów. Przebiegi sterowań i wyjść dla poprawionych nastaw znajdują się na wykresach 1.29 oraz 1.30.

	y1	y2	y3
\boldsymbol{K}	6,6821	9,0985	7,6987
T_i	3	5	5
T_d	0	0	0


Tab. 1.28. Nastawy oryginalne

	y1	y2	y3
\boldsymbol{K}	6,6821	3,0328	0,7699
T_i	1	7	5
T_d	0	0	1


Tab. 1.29. Nastawy poprawione

$oldsymbol{E}$	E1	E2	E3
279,8531	17,2126	84,6965	177,9440

Tab. 1.30. Wartości błędów dla nastaw poprawionych



Rys. 1.29. Przebiegi sterowań dla poprawionych nastaw



Rys. 1.30. Przebiegi wyjść dla poprawionych nastaw

1.1.6. Wnioski

Regulacja PID nie w każdej konfiguracji sprawuje się dobrze. W pierwszych dwóch wypróbowywanych konfiguracjach zarówno obliczone wartości błędów jak i przebiegi były bardzo dobre. W pozostałych dwóch część wyjść była regulowana dobrze, jednakże dla większości jakość regulacji nie była idealna, a błędy znaczne. Najdziwniejszą rzeczą było jednak to, że badany obiekt prawie nigdy nie wymagał od nas użycia członu różniczkującego (człon zwiększał błąd i psuł przebiegi). Prawdopodobnie jest to spowodowane jakąś specyficzną własnością obiektu.