Permittivité du carton	4
Permittivité du mica	6
Permittivité du papier	2
Permittivité du papier bakélisé	5
Permittivité de la paraffine	2.2
Permittivité du PVC	5
Permittivité du plexiglas	3.3
Permittivité du polyester	3.3
Permittivité du polyéthylène	2.25
Permittivité du polypropylène	2.2
Permittivité du polystyrène	2.4
Permittivité du polycarbonate	2.9
Permittivité de la porcelaine	entre 5 et 6
Permittivité de la stéatite	5.8
Permittivité du styroflex	2.5
Permittivité du teflon	2.1
Permittivité du verre	entre 5 et 7

Technologie sur les capteurs

ICAM

1er cas : absence d'un objet devant le capteur :

$$\varepsilon r \approx 1(air) \Rightarrow C \approx \varepsilon 0 A / d$$

2ème cas : présence d'un objet isolant devant le capteur :

⇒ (εr ≈ 4)

5882-5883

L'électrode de masse peut être dans ce cas le tapis métallique d'un convoyeur par exemple.

C= (E 0 . E r . A) / d

Lorsque ɛr moyen devient supérieur à 1 en présence d'un objet, C augmente. La mesure de l'augmentation de la valeur de C permet de détecter la présence de l'objet isolant.

3^{ème} cas : présence d'un objet conducteur devant le capteur :

C= (E 0 E r A)/ d-e

avec:

• ε r ≈ 1 (air) ⇒ C ≈ ε 0 (A/ d-e)

La présence d'un objet métallique se traduit donc également par une augmentation de la valeur de C.

JMV janvier 2020 13