
Домашнее задание ДЗ-10 по ТУ

Занятие № 10. Преобразования структурных схем с типовыми и нетиповыми соединениями звеньев, получение коэффициентов передачи и характеристических полиномов


1. Задача с типовыми соединениями

1). Эквивалентными преобразованиями структурной схемы, приведенной на рис. 6 получить коэффициенты передачи от каждого из входов x_1 и x_2 к каждому из выходов y_1, y_2 .




2. Задачи на преобразование схем с


нетиповыми соединениями, получение матричных коэффициентов передачи



- **2).** Для схемы (2) и приведенных выражений для коэффициентов передачи выполнить:
- (а) ее эквивалентное преобразование к виду (4);
- (b) вычислить коэффициенты передачи от каждого из входов к выходам схемы;
- (с) получить виды полиномов, определяющих полюса частных коэффициентов передачи;
- (d) получить систему дифференциальных уравнений, эквивалентную схеме на рис. (2).



- (а) привести ее к указанному справа виду;
- (b) получить выражение для ее коэффициента передачи;
- (с) по коэффициенту передачи выписать вид характеристического полинома.



$$y = x + x + k$$

$$lx + cx = a(x - y) + v - y$$

$$T + x + w = y$$

$$z + x + v = z + h$$

$$z = v - y - w + u$$

3. Дополнительная информация:

На **29** апреля запланирована контрольная работа №1 по ТУ, ориентировочно с **8:20** до **10:40**. Место проведения — либо 324(2), либо 234(2). Будет включен материал, начиная с преобразования Лапласа и его свойств и заканчивая преобразованиями структурных схем с нетиповыми соединениями.

При написании контрольной нужно <u>твердо знать</u> типовые соответствия функций и их изображений по Лапласу, соответствие типовых операций над оригиналами с операциями над изображениями, а также уметь выводить эти соответствия. Знать классификацию типовых звеньев, правила определения коэффициентов передачи при типовых соединениях. Контрольная является зачетной по указанным темам, ее написание для всех обязательно.