



UNIVERSIDAD DE

SAN MARTIN DE PORRES



EVALUACIÓN	Primera Practica Calificada	SEM. ACADÉMICO	2017 – 0
CURSO	PROCESOS DE MANUFACTURA	SECCIÓN	42G
PROFESOR	Carlos Muñoz Inga.	DURACIÓN	60 min
ESCUELA (S)	Ingeniería de Industrial	CICLO	VII

INDICACIONES:

1. La prueba es individual. Cualquier conversación o intento de copia, automáticamente se les anulará la prueba a ambos.
2. No se permite usar ningún material impreso.

I.- Señale la respuesta correspondiente: Rpta: Correcta: +1 Incorrecta: - 0.3

1.-Las propiedades del juego de modelos entre otras son:

- I) Alta resistencia. II) Peso mínimo. III) Poca durabilidad. IV) Buena precisión.
a) I, III, IV b) I, II, III. c) I, II, IV d) II, III, IV e) Todas las anteriores.

Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com

2.- Las características de las arenas cuarzosas son:

- I) Densidad: 2,5-2,8 gr / cm³ II) Sus impurezas son: cal, el álcali y óxidos
III) Temperatura de fusión: 1713° C IV) Componente principal: Cuarzo
a) II, III, IV. b) I, III, IV. c) I, II, IV. d) I, II, III. e) Todas las anteriores

3.- Las operaciones auxiliares del moldeo a máquina son:

- I) Llenado de la mezcla en la caja. II) Soplado y rociado de placa modelo
III) Extracción del modelo del molde. IV) Transporte y armado de los moldes.
V) Instalación de la caja en la máquina.
a) II, III, IV, V b) I, II, III, IV c) I, II, IV, V
d) I, III, IV, V e) I, II, III, V f) Todas las anteriores

Exámen sacado de:
Calculadora
FIA USMP

4.-Las propiedades del juego de modelos que dependen de las condiciones de producción son:

- I) Durabilidad II) Peso mínimo. III) Resistencia IV) Exactitud
a) I, III, IV b) I, II, III. c) II, III, IV d) I, II, IV e) Todas las anteriores.

5.- Las impurezas de la arena de moldeo son:

- I) Feldespato. II) Mica. III) Oxidos de hierro. IV) Hidróxidos de hierro. V) Carbonatos.
a) I, II, IV, V b) I, II, III, IV. c) II, III, IV, V
d) I, II, III, V e) I, III, IV, V f) Todas las anteriores

6.- Las propiedades positivas de la madera para la fabricación de modelos son:

- I) Retener pinturas y barnices. II) Capacidad de maquinarlos. III) Pequeña densidad.
IV) Estructura homogénea
a) I, II, IV. b) I, II, III. c) II, III, IV. d) I, III, IV e) Todas las anteriores.

7.-La precisión de las molduras, por moldeo a Maquina, es elevada a cuenta de:

- I) El empleo de vibración para aflojar los modelos. II) Un buen centrado de las cajas.
III) Mayor inclinación de las paredes que los modelos de madera.
IV) Modelos más exactos.
a) I, III, IV b) II, III, IV c) I, II, IV d) I, II, III e) Todas las anteriores

8.- Las características del modelo gasificable son:

- I) Se fabrica de un material plástico poroso especial.
II) No se extrae del molde antes del vaciado
III) Bajo la acción del calor del metal se funde IV) reproduce con exactitud la configuración de la moldura
a) I, II, IV. b) I, III, IV. c) I, II, III. d) II, III, IV. e) Todas las anteriores.

Exámen sacado de:
Calculadora
FIA USMP

9.-Es un aditivo que al utilizarlo desprende CO₂ y forma una capa antiadherente:

- I) Mazut. II) Polvo de carbón de leña. III) Grafito plateado. IV) Polvo de carbón mineral.
a) II b) IV c) III d) I e) Ninguno de las anteriores.

10.- La masillada utilizada en los modelos de madera se prepara de:

- I.- Aceite cocido. II.- Arcilla III.- Pegamento líquido IV.- Creta molida.
a) I, II, IV. b) I, III, IV. c) II, III, IV. d) I, II, III. e) Todas las anteriores

11.- Los criterios para el diseño de modelos de madera son:

- I) Redondear ángulos interiores y exteriores del modelo.
II) Cajas de macho y modelo con paredes inclinadas
III) El modelo, siempre debe tener portadas.
IV) La contracción indica en cuanto se incrementara el modelo.
a) I, II, IV. b) I, III, IV c) II, III, IV. d) I, II, III. e) Todas las anteriores.

Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com

12.- Entre otros los Aglutinantes deben satisfacer las siguientes exigencias:

- I) Darle a la mezcla plasticidad. II) Tener poca higroscopicidad.
III) Mínimo poder gasógeno IV) Asegurar compresibilidad.
V) No disminuir el poder refractario.
a) I, III, IV, V. b) I, II, III, V. c) I, II, IV, V.
d) II, III, IV, V. e) I, II, III, IV. f) Todas las anteriores

13.- Para la fabricación de modelos plásticos se confeccionan:

- I) Modelo. II) Molde. III) Moldura. IV) Premodelo.
a) II, III, IV. b) I, II, III. c) I, III, IV. d) I, II, IV. e) Todos los anteriores.

14.- Para obtener una densidad uniforme del molde, durante el compactado se:

I) Usan zapatas perfiladas de prensado

II) Asegura la vibración durante el prensado.

III) Utilizan mezclas de moldeo especiales

IV) Eleva la presión del prensado.

a) I, II, III, IV. b) I, II, III, IV. c) I, II, III, IV. d) I, II, III, IV. e) Todas las anteriores

15.- Indique el orden de mezclado para preparar la composición especial para los modelos plásticos:

I.- Endurecedor

II.- Rellenador

III.- Aglutinador

IV- Plastificador

a) I, II, III, IV.

b) III, IV, I, II.

c) IV, III, II, I.

d) III, IV, II, I.

e) II, I, III, IV.

16.- Las características de la Espuma de poliestireno son:

I) Resistencia a la compresión 2,5-3Kgf/cm² .

II) Temperatura de fusión 164 °C,

III) Material pesado, IV) Temperatura de evaporación 316° C V) Material poroso

a) II, III, IV, V.

b) I, II, III, IV.

c) I, II, IV, V.

d) I, III, IV, V.

e) I, II, III, V.

f) Todas las anteriores

Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com

II.-- Escriba dentro del paréntesis las letras V o F según la oración sea verdadera o falsa.

Rpta: Correcta : + 0.125

Incorrecta: - 0.041

1.- () Para evitar cambios en la estructura de las capas superficiales de los modelos de madera, la temperatura de secado no debe ser mas de 180°C.

2.- () En el moldeo a máquina mayormente se emplean mezclas de moldeo únicas, con elevada resistencia y poder gasógeno.

Exámen sacado de:
Calculadora
FIA USMP

3.- () La humedad de la madera empleada para los modelos no debe exceder de 8 – 12 %.

4.- () En la compactación de las mezclas en el moldeo a máquina, la relación entre la altura de la caja de moldeo, y la irregularidad de la densidad, es directa

5.- () La relación entre la cantidad de piezas fabricadas por fundición y la resistencia de los modelos es inversamente proporcional.

6.- () La densidad de la mezcla de moldeo aumenta a medida que se aleja de la zapata de prensado

FECHA

La Molina, 10 de Enero del 2017

1.-Las propiedades del juego de modelos entre otras son:

- I) Alta resistencia. II) Peso mínimo. III) Poca durabilidad. IV) Buena precisión.
a) I, III, IV b) I, II, III. **c) I, II, IV** d) II, III, IV e) Todas las anteriores.

2.- Las características de las arenas cuarzosas son:

- I) Densidad: 2,5-2,8 gr / cm³ II) Sus impurezas son: cal, el álcali y óxidos
III) Temperatura de fusión: 1713° C IV) Componente principal: Cuarzo
a) II, III, IV. **b) I, III, IV.** c) I, II, IV. d) I, II, III. e) Todas las anteriores

3.- Las operaciones auxiliares del moldeo a maquina son:

- I) Llenado de la mezcla en la caja. II) Soplado y rociado de placa modelo III)
Extracción del modelo del molde. IV) Transporte y armado de los moldes. V)
Instalación de la caja en la máquina.
a) II, III, IV, V b) I, II, III, IV **c) I, II, IV, V** d) I, III, IV, V e) I, II,
III, V f) Todas las anteriores

Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com

4.-Las propiedades del juego de modelos que dependen de las condiciones de producción son:

- I) Durabilidad II) Peso mínimo. III) Resistencia IV) Exactitud
a) I, III, IV b) I, II, III. c) II, III, IV d) I, II, IV e) Todas las anteriores.

5.- Las impureza de la arena de moldeo son:

- I) Feldespato. II) Mica. III) Oxidos de hierro. IV) Hidróxidos de hierro.
V) Carbonatos.
a) I, II, IV, V b) I, II, III, IV. c) II, III, IV, V d) I, II, III, V e) I, III, IV,
V **f) Todas las anteriores**

6.- Las propiedades positivas de la madera para la fabricación de modelos son:

- I) Retener pinturas y barnices. II) Capacidad de maquinarlos. III) Pequeña
densidad. IV) Estructura homogénea
a) I, II, IV. **b) I, II, III.** c) II, III, IV. d) I, III, IV e) Todas las anteriores.

7.-La precisión de las molduras, por moldeo a Maquina, es elevada a cuenta de:

- I) El empleo de vibración para aflojar los modelos.
II) Un buen centrado de las cajas.
III) Mayor inclinación de las paredes que los modelos de madera.
IV) Modelos más exactos.
a) I, III, IV b) II, III, IV **c) I, II, IV** d) I, II, III e) Todas las anteriores

Exámen sacado de:
Calculadora
FIA USMP

8.- Las características del modelo gasificable son:

I) Se fabrica de un material plástico poroso especial. II) No se extrae del molde antes del vaciado III) Bajo la acción del calor del metal se funde IV) reproduce con exactitud la configuración de la moldura

a) I, II, IV. b) I, III, IV. c) I, II, III. d) II, III, IV. **e) Todas las anteriores.**

9.-Es un aditivo que al utilizarlo desprende CO₂ y forma una capa antiadherente:

I) Mazut. II) Polvo de carbón de leña. III) Grafito plateado.

IV) Polvo de carbón mineral.

a) II b) IV c) III d) I e) Ninguno de las anteriores.

Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com

10.- La masillada utilizada en los modelos de madera se prepara de:

I.- Aceite cocido. II.- Arcilla III.- Pegamento líquido IV.- Creta molida.

a) I, II, IV. b) I, III, IV. c) II, III, IV. d) I, II, III. e) Todas las anteriores

11.- Los criterios para el diseño de modelos de madera son:

I) Redondear ángulos interiores y exteriores del modelo. II) Cajas de macho y modelo con paredes inclinadas III) El modelo, siempre debe tener portadas. IV) La contracción indica en cuanto se incrementara el modelo.

a) I, II, IV. b) I, III, IV c) II, III, IV. d) I, II, III. e) Todas las anteriores.

12.- Entre otros los Aglutinantes deben satisfacer las siguientes exigencias:

I) Darle a la mezcla plasticidad. II) Tener poca higroscopicidad.

III) Mínimo poder gasógeno IV) Asegurar compresibilidad. V) No disminuir el poder refractario.

a) I, III, IV, V. b) I, II, III, V. c) I, II, IV, V. d) II, III, IV, V. e) I, II, III, IV. **f) Todas las anteriores**

13.- Para la fabricación de modelos plásticos se confeccionan:

I) Modelo. II) Molde. III) Moldura. IV) Premodelo.

a) II, III, IV. b) I, II, III. c) I, III, IV. **d) I, II, IV.** e) Todos los anteriores.

14.- Para obtener una densidad uniforme del molde, durante el compactado se:

I) Usan zapatas perfiladas de prensado

II) Asegura la vibración durante el prensado.

III) Utilizan mezclas de moldeo especiales

IV) Eleva la presión del prensado.

a) I, II, III, IV. b) I, II, III, IV. c) I, II, III, IV. d) I, II, III, IV. **e) Todas las anteriores**

Exámen sacado de:
Calculadora
FIA USMP

15.- Indique el orden de mezclado para preparar la composición especial para los modelos plásticos:

I.- Endurecedor II.- Rellenador III.- Aglutinador IV- Plastificador

a) I, II, III, IV. b) III, IV, I, II. c) IV, III, II, I. **d) III, IV, II, I.** e) II, I, III, IV.

16.- Las características de la Espuma de poliestireno son:

- I) Resistencia a la compresión 2,5-3Kgf/cm² . II) Temperatura de fusión 164 °C,
III) Material pesado, IV) Temperatura de evaporación 316° C V) Material poroso
a) II, III, IV, V. b) I, II, III, IV. **c) I, II, IV, V.** d) I, III, IV, V. e) I, II, III, V. f)
Todas las anteriores

Exámen sacado de:
Calculadora
FIA USMP

VII.-- Escriba dentro del paréntesis las letras V o F según la oración sea verdadera o falsa.

Rpta: Correcta : + 0.125 Incorrecta: - 0.041

1.- (F) Para evitar cambios en la estructura de las capas superficiales de los modelos de madera, la temperatura de secado no debe ser mas de 180°C.

2.- (F) En el moldeo a máquina mayormente se emplean mezclas de moldeo únicas, con elevada resistencia y poder gasógeno.

Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com

3.- (V) La humedad de la madera empleada para los modelos no debe exceder de 8 – 12 %.

4.- (V) En la compactación de las mezclas en el moldeo a máquina, la relación entre la altura de la caja de moldeo, y la irregularidad de la densidad, es directa

5.- (F) La relación entre la cantidad de piezas fabricadas por fundición y la resistencia de los modelos es inversamente proporcional.

6.- (F) La densidad de la mezcla de moldeo aumenta a medida que se aleja de la zapata de prensado