

DIRECTION DU BUREAU DES HYDROCARBURES

1. Identification du puits		
Nom du puits	Senneterre No 11, Saint-Sulpice	
Numéro du puits	B204	
MRC	L'Assomption	
Municipalité	Saint-Sulpice	

2. Informations générales sur l'inspection			
Inspecteur	Vernhar Beaulac		
Inspecteur	Kym Bernard		
Accompagné de	Myriam Cadotte et Jonhson Predin		
Système géodésique	NAD 83		
Format des coordonnées	Degré décimaux		
Type inspection	Complète		
Date	2019-10-28		
Vérification sécurité	Effectuée		
Heure de début et fin	12h30 à 13h30		
Conditions météorologiques	Nuageux		
Température ambiante (°C)	10		

3. Instruments utilisés				
Instrument	Commentaires			
SCHONSTED GA-92XT Détecteur magnétique				
Berger Détecteur magnétique				
RKI-GX 6000 Détecteur de gaz				
GPS Garmin GPSMAP 64ST				
GPS haute précision				

4. Personne(s	4. Personne(s) rencontrée(s)					
#	Nom	Rôle	Téléphone	Adresse courriel		
1						
2						
3						
4						
		Témoignages				
1						
2						
3						
4						



DIRECTION DU BUREAU DES HYDROCARBURES

5. Accès terrain			
Élément à vérifier	Coordonnées	Latitude	Longitude
Fin de la surface carrossable	45.817304, -73.388825	45.817304	-73.388825

6. Reconnaissance terrain	
Élément à vérifier	Description
Type de terrain	Champs agricole

7. Indices en surface d'anciens forages				
Туре	Mode de récupération suggéré			
Aucun				
	Commentaires			

Sources	Latitude	Longitude	Recherche	Commentaires
GDH	45,8183611	-73,3793056	Oui	
SIGPEG	45,8189547	-73,3804276	Oui	
Drone	45,81925	-73,37935	Oui	

9. Localisation du puits					
Observation	Coordonnées GPS	Intensité du signal			
Tubage déterré	45,81925,-73,37935	Très fort			
Commentaires					



DIRECTION DU BUREAU DES HYDROCARBURES

10. Caractéristiques du puits					
Élément à vérifier	Description		Commentaires		
Tête de puits	Absente				
Évent de surface	Absent				
Profondeur des tubages (cm)	45 cm				
Hauteur des tubages au dessus du sol (cm)					
Diamètre du tubage extérieur (cm)	4,5 cm				
Présence d'une plaque soudée sur le tubage	Non				
Présence de ciment obturant le tubage	Non				
Test de l'eau savonneuse	Test non concluant	Tubage ouvert			
Panneau d'identification	Oui non-conforme				
Les coordonnées GPS de précision ont été prises	Oui				
11. Émanation et migration					
P	Point de mesure		%LIE	%GAZ	
Au tubage ou à l'évent				24,5	
#1 À l'intérieur de 50 centim	ıètres		1		
#2 À l'intérieur de 50 centim	ıètres		14		
#1 À 4 mètres			1		
#2 À 4 mètres			1		
#3 À 4 mètres			1		
#4 À 4 mètres			1		
			nesures aux 4 coins cardinaux les indices de migrations son		
•		•			
		Commentaires			



DIRECTION DU BUREAU DES HYDROCARBURES

12. Indices de contamination						
Visuel de produits pétroliers dans le sol	Description de l'indice de contamination	Localisation Échantillonnage		Profondeur (cm)	Identification	
Aucun						
Commentaires						
Présence d'argile bleu à proxmimité du puits.						

13. Conclusions et recommandations				
Éléments	Constats	Commentaires		
Le puits est localisé	Oui			
Risque pour l'environnement	Non			
Reprendre la recherche	Non			
Statut	Non-Problématique			
Coupe du tubage	Non-applicable			
Ramassage des débris d'anciens forages	Non-applicable			
Pancarte	Non-applicable			
Prochaine inspection recommandée	3 ans			
Autre				

Conclusion


Le puits est localisé, car le haut du tubage a été déterré. Une émanation de gaz au tubage et une migration de gaz ont été détectées, mais ne représentent pas un risque selon la Loi sur les hydrocarbures et ses règlements afférents. Aucun indice organoleptique de contamination de l'eau et/ou du sol n'a été observé. Pour ces raisons, l'état du puits est : Non-problématique.



DIRECTION DU BUREAU DES HYDROCARBURES

Signatures Signature rapport d'inspection (1 à 12)		
Vernhar Beaulac	53-54	
Inspecteur		2020-02-21
Kym Bernard	53-54	
Inspecteur		2020-02-21
	Signature de la vérification (13)	
Vérifié par	Signature	Date
Arnaud Montreuil-Drolet	53-54	2020-02-20
Coordonnateur aux opérations		2020 02 20
David Fortin	53-54	2020-02-20
Inspecteur		2020-02-20

Photos de l'inspection





DIRECTION DU BUREAU DES HYDROCARBURES

Photo 2
Test de migration



Photo 3
Localisation du puits