

DIRECTION DU BUREAU DES HYDROCARBURES

1. Identification du puits		
Nom du puits	Eastern Canada No 5	
Numéro du puits	A042	
MRC	Le Haut-Richelieu	
Municipalité	Saint-Alexandre	
Numéro de lot	53-54	

2. Informations générales sur l'inspection			
Inspecteur	Myriam Cadotte		
Inspecteur	Johnson Predin		
Accompagné de			
Système géodésique	NAD 83		
Format des coordonnées	Degré décimaux		
Type inspection	Complète		
Date	2019-10-02		
Vérification sécurité	Effectuée		
Heure de début et fin	10h15 à 13h00		
Conditions météorologiques	Nuageux		
Température ambiante (°C)	15		

3. Instruments utilisés	
Instrument	Commentaires
SCHONSTED GA-52Cx Détecteur magnétique	
RKI-GX 6000 Détecteur de gaz	
GPS haute précision	
GPS Garmin GPSMAP 64ST	

4. Personne(s	1. Personne(s) rencontrée(s)						
#	Nom	Rôle	Téléphone	Adresse courriel			
1	53-54	53-54	53-54				
2	53-54						
3							
4							
	Témoignages						
1	53-54						
2	53-54						
3							
4							



DIRECTION DU BUREAU DES HYDROCARBURES

5. Accès terrain			
Élément à vérifier	Coordonnées	Latitude	Longitude
Fin de la surface carrossable	45,20901, -73,10995	45,20901	-73,10995

6. Reconnaissance terrain			
Élément à vérifier	Description		
Type de terrain	Champs agricole		

Туре	Mode de récupération suggéré
Aucun	
	Commentaires

Sources	Latitude	Longitude	Recherche	Commentaires
GDH	45,2089167	-73,1101389	Oui	
SIGPEG	45,2088718	-73,1103257	Oui	
Imagerie	45,2088836	-73,1103998	Oui	

9. Localisation du puits			
Observation		Coordonnées GPS	Intensité du signal
Signal magnétique probant jamais creusé ou insuffisamment	creusé	45,20897, -73,11030	Très fort
Comi	mentaires		
Il y avait un trou en e		un trou en entonnoir	53-54



DIRECTION DU BUREAU DES HYDROCARBURES

	DIRECTION	DO BORLAO DES 11	IDROCARDORES	
10. Caractéristiques du pui	ts			
Élément à vérifier	Description		Commentaire	es
Tête de puits		Impossible à v	érifier	
Évent de surface		Impossible à v	érifier	
Profondeur des tubages (cm)		Impossible à v	érifier	
Hauteur des tubages au dessus du sol (cm)				
Diamètre du tubage extérieur (cm)		Impossible à v	érifier	
Présence d'une plaque soudée sur le tubage	Impossible à vérifier			
Présence de ciment obturant le tubage	Impossible à vérifier			
Test de l'eau savonneuse	Non-effectué			
Panneau d'identification	Oui non-conforme	On a installé n	otre pancarte.	
Les coordonnées GPS de précision ont été prises	Oui		ision n'avait pas la bonne co es dans le contrôleur plutôt	onfiguration. Les données ont que la carte SD.
11. Émanation et migratior	1			
	Point de mesure		%LIE	%GAZ
Au tubage ou à l'évent			0	
#1 À l'intérieur de 50 centir	nàtros		Λ	

		,
Au tubage ou à l'évent	0	
#1 À l'intérieur de 50 centimètres	0	
#2 À l'intérieur de 50 centimètres	0	
#1 À 4 mètres	0	
#2 À 4 mètres	0	
#3 À 4 mètres	0	
#4 À 4 mètres	0	
jusqu'à un maximum de 75 m et à toutes	s places ou des maices de migrations si	The visibles
Co	mmentaires	
On n'a pu creuser donc la mesure au tubage est en fait un tr	rou de 50 cm comme pour les 50 cm et	4 m, mais c'est vis-à-vis la

détection forte du puits.



DIRECTION DU BUREAU DES HYDROCARBURES

2. Indices de contamination						
Visuel de produits pétroliers dans le sol	Description de l'indice de contamination	Localisation	Échantillonnage	Profondeur (cm)	Identification	
Aucun						
Commentaires						

13. Conclusions et recommandations		
Éléments	Constats	Commentaires
Le puits est localisé	Oui	
Risque pour l'environnement	Non	
Reprendre la recherche	Non	
Statut	Non-Problématique	
Coupe du tubage	Non-applicable	
Ramassage des débris d'anciens forages	Non-applicable	
Pancarte	Non-applicable	
Prochaine inspection recommandée	5 ans	
Autre		
_	Conclusion	

Conclusion

Le puits est considéré comme localisé, car un signal magnétique probant correspondant à l'imagerie aérienne contemporaine de l'époque du forage a été observé. Aucune migration ni émanation de gaz au tubage n'ont été détectées. Aucun indice organoleptique de contamination de l'eau et/ou du sol n'a été observé. Pour ces raisons, l'état du puits est : Nonproblématique.



DIRECTION DU BUREAU DES HYDROCARBURES

	Signatures			
Signature rapport d'inspection (1 à 12)				
Inspecté et rédigé par	Signature	Date		
Myriam Cadotte	 53-54	0000 00 47		
Inspecteur		2020-02-17		
Johnson Predin	 53-54			
Inspecteur	55-54	2020-02-14		
	Signature de la vérification (13)			
Vérifié par	Signature	Date		
Arnaud Montreuil-Drolet	52.54			
Coordonnateur aux opérations	53-54	2020-02-13		
Pierre-François Côté		2020 02 42		
Inspecteur	53-54	2020-02-13		

Photos de l'inspection

Photo 1	
Vue sur l'emplacement de	
la détection forte	
caractéristique de celle	
d'un puits	
-	



DIRECTION DU BUREAU DES HYDROCARBURES

Photo 2

Mesure de gaz prise à 4 mètres du puits pour le test de migration



Photo 3

Photo du site avec la localisation présumée du puits

