

DIRECTION DU BUREAU DES HYDROCARBURES

1. Identification du puits	
Nom du puits	Québec Natural Gas No 2, L'Épiphanie
Numéro du puits	A142
MRC	L'Assomption
Municipalité	L'Épiphanie

2. Informations générales sur l'insp	2. Informations générales sur l'inspection			
Inspecteur	Vernhar Beaulac			
Inspecteur	Kym Bernard			
Accompagné de				
Système géodésique	NAD 83			
Format des coordonnées	Degré décimaux			
Type inspection	Complète			
Date	2019-08-14			
Vérification sécurité	Effectuée			
Heure de début et fin	10h00 à 13h30			
Conditions météorologiques	Ensoleillé			
Température ambiante (°C)	20			

3. Instruments utilisés				
Instrument	Commentaires			
SCHONSTED GA-92XT Détecteur magnétique				
Berger Détecteur magnétique				
RKI-GX 6000 Détecteur de gaz				
GPS Garmin GPSMAP 64ST				
GPS haute précision				

4. Personne(s	4. Personne(s) rencontrée(s)					
#	Nom	Rôle	Téléphone	Adresse courriel		
1						
2						
3						
4						
		Témoignages				
1						
2						
3						
4						



DIRECTION DU BUREAU DES HYDROCARBURES

5. Accès terrain			
Élément à vérifier	Coordonnées	Latitude	Longitude
Fin de la surface carrossable			

6. Reconnaissance terrain			
Élément à vérifier	Description		
Type de terrain	Champs agricole		

7. Indices en surface d'anciens forages				
Туре	Mode de récupération suggéré			
Aucun				
	Commentaires			

8. Recherche à l'aide du détecteur magnétique				
Sources	Latitude	Longitude	Recherche	Commentaires
GDH	45,8389167	-73,4934722	Oui	
SIGPEG	45,839205	-73,4935399	Oui	
Imagerie	45,8392281	-73,4934741	Oui	
Imagerie	45,8389214	-73,4931936	Oui	

9. Localisation du puits					
Observation	Coordonnées GPS	Intensité du signal			
Tubage déterré	45,83928,-73,49358	Très fort			
Commentaires					



DIRECTION DU BUREAU DES HYDROCARBURES

10. Caractéristiques du puit				
Élément à vérifier	Description		Commentair	es
Tête de puits	Absente			
Évent de surface	Absent			
Profondeur des tubages (cm)	69			
Hauteur des tubages au dessus du sol (cm)				
Diamètre du tubage extérieur (cm)	7			
Présence d'une plaque soudée sur le tubage	Non	Le tubage est	brisé	
Présence de ciment obturant le tubage	Impossible à vérifier	Non présent d	ans la partie du tubage bri	sé
Test de l'eau savonneuse	Absence de bulles			
Panneau d'identification	Oui non-conforme			
Les coordonnées GPS de précision ont été prises	Oui			
11. Émanation et migration	1			
	Point de mesure		%LIE	%GAZ
Au tubage ou à l'évent			0	
#1 À l'intérieur de 50 centin	nètres		0	
#2 À l'intérieur de 50 centin	nètres		0	
#1 À 4 mètres		0		
#2 À 4 mètres		0		
#3 À 4 mètres		0		
#4 À 4 mètres		0		
			nesures aux 4 coins cardina des indices de migrations s	aux de la limite de migration ont visibles

Commentaires

Des valeurs non-significatives de méthane ont été obtenues lors du test de migration et sont probablement dues à une dérive du capteur de l'appareil de mesure. Par conséquent, les concentrations de méthane aux points de mesures sont considérées comme nulles.



DIRECTION DU BUREAU DES HYDROCARBURES

12. Indices de contamination					
Visuel de produits pétroliers dans le sol	Description de l'indice de contamination	Localisation	Échantillonnage	Profondeur (cm)	Identification
Aucun					
Commentaires					

13. Conclusions et recommandations				
Éléments	Constats	Commentaires		
Le puits est localisé	Oui			
Risque pour l'environnement	Non			
Reprendre la recherche	Non			
Statut	Non-Problématique			
Coupe du tubage	Non-applicable			
Ramassage des débris d'anciens forages	Non-applicable			
Pancarte	Non-applicable			
Prochaine inspection recommandée	5 ans			
Autre				
Conclusion				

Conclusion

Le puits est localisé, car le haut du tubage a été déterré. Aucune migration ni émanation de gaz au tubage n'ont été détectées. Aucun indice organoleptique de contamination de l'eau et/ou du sol n'a été observé. Pour ces raisons, l'état du puits est : Nonproblématique.



DIRECTION DU BUREAU DES HYDROCARBURES

	Clauraturas	
	Signatures	
	Signature rapport d'inspection (1 à 12)	
Inspecté et rédigé par	Signature	Date
Vernhar Beaulac	 53-54	
Inspecteur	00 04	2020-02-13
Kym Bernard	50.54	
Inspecteur	53-54	2020-02-13
	Signature de la vérification (13)	
Vérifié par	Signature	Date
Arnaud Montreuil-Drolet	50.54	2020-02-12
Coordonnateur aux opérations	53-54	2020-02-12
David Fortin		2020 02 42
Inspecteur	53-54	2020-02-12

Photos de l'inspection

Photo 1	Photo 1	1	Photo 1
Vue générale du site			

DIRECTION DU BUREAU DES HYDROCARBURES

Photo 2 Haut du tubage du puits A142



Photo 3

Mesure à l'air libre en interférence avec les activité de la carrière à proximité

