

DIRECTION DU BUREAU DES HYDROCARBURES

1. Identification du puits			
Nom du puits	Québec Natural Gas No 1, Saint-François-de-Sales		
Numéro du puits	B180		
MRC	Laval		
Municipalité	Laval		

2. Informations générales sur l'inspection			
Inspecteur	Vernhar Beaulac		
Inspecteur	Kym Bernard		
Accompagné de			
Système géodésique	NAD 83		
Format des coordonnées	Degré décimaux		
Type inspection	Complète		
Date	2019-10-08		
Vérification sécurité	Effectuée		
Heure de début et fin	10h15 à 12h00		
Conditions météorologiques	Ensoleillé		
Température ambiante (°C)	18		

3. Instruments utilisés				
Instrument	Commentaires			
SCHONSTED GA-92XT Détecteur magnétique				
RKI-GX 6000 Détecteur de gaz				
GPS Garmin GPSMAP 64ST				

4. Personne(s) rencontrée(s)				
#	Nom	Rôle	Téléphone	Adresse courriel
1	Policier du service de la ville de Laval			
2				
3				
4				
Témoignages				
1	53-54			
2				
3				
4				



DIRECTION DU BUREAU DES HYDROCARBURES

5. Accès terrain						
Élément à vérifier	Coordonnées	Latitude	Longitude			
Fin de la surface carrossable	45,666821,-73,632699	45,666821	-73,632699			

6. Reconnaissance terrain			
Élément à vérifier	Description		
Type de terrain	Roc affleurant		

'. Indices en surface d'anciens forages	And to the first of all the control			
Туре	Mode de récupération suggéré			
Tubages en acier	Évaluation supplémentaire requise			
Commentaires				

8. Recherche à l'aide du détecteur magnétique
Sources Latitude Longitude Recherche Commentaires
GDH 45,6680833 -73,63375 Non Stationnement

 SIGPEG
 45,6698326
 -73,6335652
 Oui

 SIGPEG
 45,6714771
 -73,6335652
 Oui

 SIGPEG
 45,6692055
 -73,6334986
 Oui
 Fondation en ciment à proximité du point

9. Localisation du puits Observation	Coordonnées GPS	Intensité du signal		
Tubage hors sol	45,671833,-73,6316944	Très fort		
Commentaire	s			
Présence de trois tubages nécessitant l'avis de la DBH.				



DIRECTION DU BUREAU DES HYDROCARBURES

10. Caractéristiques du puits	S .			
Élément à vérifier	Description		Commentaires	
Tête de puits				
Tete de parts		<u> </u>		
Évent de surface				
Profondeur des tubages				
(cm)				
Hauteur des tubages au				
dessus du sol (cm)				
Diamètre du tubage				
extérieur (cm)				
Présence d'une plaque				
soudée sur le tubage		<u> </u>		
Présence de ciment				
obturant le tubage				
Test de l'eau savonneuse				
Panneau d'identification				
Les coordonnées GPS de				
précision ont été prises				
11. Émanation et migration				
	Point de mesure		%LIE	%GAZ
Au tubage ou à l'évent				
#1 À l'intérieur de 50 centimètres				
#2 À l'intérieur de 50 centim	ètres			
#1 À 4 mètres				
#2 À 4 mètres				
#3 À 4 mètres				
#4 À 4 mètres				
			nesures aux 4 coins cardinau	_
jusqu'à ur	າ maximum de 75 m et à toເ	utes places où c	des indices de migrations sor	nt visibles
İ				
		Commentaires		
		Commentaires		



DIRECTION DU BUREAU DES HYDROCARBURES

12. Indices de contamination					
Visuel de produits pétroliers dans le sol	Description de l'indice de contamination	Localisation	Échantillonnage	Profondeur (cm)	Identification
Aucun					
Commentaires					

13. Conclusions et recommandations				
Éléments	Constats	Commentaires		
Le puits est localisé	Oui			
Risque pour l'environnement	Non-applicable			
Reprendre la recherche	Non			
Statut	Travaux à réaliser			
Coupe du tubage	Non-applicable			
Ramassage des débris d'anciens forages	Non-applicable			
Pancarte	Non-applicable			
Prochaine inspection recommandée	2020			
Autre				
Conclusion				

Le puits est localisé, car le haut du tubage est hors-sol. Une inspection supplémentaire est requise afin de réaliser un test de migration de gaz et prendre la mesure des tubages. Aucun indice organoleptique de contamination de l'eau et/ou du sol n'a été observé. Pour ces raisons, l'état du puits est : Travaux à réaliser.



DIRECTION DU BUREAU DES HYDROCARBURES

Signatures				
Signature rapport d'inspection (1 à 12)				
Inspecté et rédigé par	Signature	Date		
Vernhar Beaulac	 53-54			
Inspecteur	53-54			
Kym Bernard				
Inspecteur	53-54	2020-02-21		
	Signature de la vérification (13)			
Vérifié par	Signature	Date		
Arnaud Montreuil-Drolet		2020-02-20		
Coordonnateur aux opérations	53-54			
David Fortin	53-54			
Inspecteur				

Photos de l'inspection

Photo 1	
Tubage localisé	



DIRECTION DU BUREAU DES HYDROCARBURES



