

DIRECTION DU BUREAU DES HYDROCARBURES

| 1. Identification du puits | | |
|----------------------------|--------------------------|--|
| Nom du puits | Coupal No 1 | |
| Numéro du puits | A036 | |
| MRC | Le Haut-Richelieu | |
| Municipalité | Saint-Jean-sur-Richelieu | |
| Numéro de lot | 53-54 | |

| 2. Informations générales sur l'inspection | | | |
|--|----------------|--|--|
| Inspecteur | Myriam Cadotte | | |
| Inspecteur | Johnson Predin | | |
| Accompagné de | | | |
| Système géodésique | NAD 83 | | |
| Format des coordonnées | Degré décimaux | | |
| Type inspection | Complète | | |
| Date | 2019-09-24 | | |
| Vérification sécurité | Effectuée | | |
| Heure de début et fin | 13h24 à 18h00 | | |
| Conditions météorologiques | Nuageux | | |
| Température ambiante (°C) | 15 | | |

| Instrument | Commentaires |
|--|--------------|
| SCHONSTED GA-52Cx Détecteur magnétique | |
| RKI-GX 6000 Détecteur de gaz | |
| GPS haute précision | |
| Berger Détecteur magnétique | |
| GPS Garmin GPSMAP 64ST | |

| 4. Personne(s | 4. Personne(s) rencontrée(s) | | | | |
|---------------|------------------------------|-------------|-----------|------------------|--|
| # | Nom | Rôle | Téléphone | Adresse courriel | |
| 1 | 53-54 | 53-54 | 53-54 | | |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |
| 4 | | | | | |
| | | Témoignages | | | |
| 1 | 53-54 | | | | |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |
| 4 | | | | | |



DIRECTION DU BUREAU DES HYDROCARBURES

| 5. Accès terrain | | | |
|-------------------------------|---------------------|----------|-----------|
| Élément à vérifier | Coordonnées | Latitude | Longitude |
| Fin de la surface carrossable | 45,35118, -73,36588 | 45,35118 | -73,36588 |

| 6. Reconnaissance terrain | | |
|---------------------------|---------------|--|
| Élément à vérifier | Description | |
| Type de terrain | Milieu humide | |

| Туре | Mode de récupération suggéré |
|------------------|------------------------------|
| Tubages en acier | |
| | |
| | |
| | |
| | Commentaires |

| 8. Recherche à l'aide du détecteur magnétique | | | | |
|---|------------|-------------|-----------|--------------|
| Sources | Latitude | Longitude | Recherche | Commentaires |
| GDH | 45,3508333 | -73,36675 | Non | |
| SIGPEG | 45,3506545 | -73,3666595 | Non | |
| SIGPEG | 45,3502241 | -73,3667495 | Oui | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| 9. Localisation du puits | | | |
|--------------------------|---------------------|---------------------|--|
| Observation | Coordonnées GPS | Intensité du signal | |
| Tubage déterré | 45,35022, -73,36671 | Très fort | |
| Commentaires | | | |
| | | | |
| | | | |



DIRECTION DU BUREAU DES HYDROCARBURES

| 10. Caractéristiques du puits | | | | |
|--------------------------------|-------------------------|------------------|---------------------------------|------------------------------|
| Élément à vérifier | Description | | Commentaire | es |
| Tête de puits | Absente | | | |
| Évent de surface | Absent | | | |
| Profondeur des tubages | 3 | 3 cm de profo | ond par rapport à la vis sur le | dessus et 8 cm de profond |
| (cm) | | par rapport a | u ciment dans le tube. | |
| Hauteur des tubages au | | | | |
| dessus du sol (cm) | | | | |
| Diamètre du tubage | 11 | | | |
| extérieur (cm) | | | | |
| Présence d'une plaque | Oui | | | |
| soudée sur le tubage | | | | |
| Présence de ciment | Oui | | | |
| obturant le tubage | | | | |
| Test de l'eau savonneuse | Présence de bulles | | | |
| Panneau d'identification | Oui non-conforme | | notre pancarte | |
| Les coordonnées GPS de | Oui | Le gps de pré | cision n'avait pas la bonne co | onfiguration. |
| précision ont été prises | | | | |
| | | | | |
| 11. Émanation et migration | | | | |
| | Point de mesure | | %LIE | %GAZ |
| Au tubage ou à l'évent | · · | | 38 | |
| #1 À l'intérieur de 50 centin | | | 3 | |
| #2 À l'intérieur de 50 centin | netres | | 4 | |
| #1 À 4 mètres | | | 0 | |
| #2 À 4 mètres | | | 0 | |
| #3 À 4 mètres #4 À 4 mètres | | | 0 | |
| | | ` | 0 | 1 1 12 25 1 2 22 |
| | | | | ux de la limite de migration |
| jusqu'a u | in maximum de 75 m et a | toutes places ou | des indices de migrations so | ont visibles |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | Commentaires | <u> </u> | |
| | | Commentalies | • | |



DIRECTION DU BUREAU DES HYDROCARBURES

| llonnage | Profondeu (cm) | Identification | | |
|--------------|-------------------|----------------|--|--|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Commentaires | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| 13. Conclusions et recommandations | | | | |
|--|-------------------|--------------|--|--|
| Éléments | Constats | Commentaires | | |
| Le puits est localisé | Oui | | | |
| Risque pour l'environnement | Non | | | |
| Reprendre la recherche | Non | | | |
| Statut | Non-Problématique | | | |
| Coupe du tubage | Non-applicable | | | |
| Ramassage des débris d'anciens forages | Non-applicable | | | |
| Pancarte | Non-applicable | | | |
| Prochaine inspection recommandée | 5 ans | | | |
| Autre | | | | |
| Conclusion | | | | |

Conclusion


Le puits est localisé, car le haut du tubage a été déterré. Une émanation de gaz au tubage et une migration de gaz ont été détectées, mais ne représentent pas un risque selon la Loi sur les hydrocarbures et ses règlements afférents.



DIRECTION DU BUREAU DES HYDROCARBURES

| Signatures Signature rapport d'inspection (1 à 12) | | |
|--|-----------------------------------|------------|
| | | |
| Myriam Cadotte | 53-54 | 2020-02-14 |
| Inspecteur | | |
| Johnson Predin | 53-54 | 2020-02-14 |
| Inspecteur | | |
| | Signature de la vérification (13) | |
| Vérifié par | Signature | Date |
| Arnaud Montreuil-Drolet | 53-54 | |
| Coordonnateur aux opérations | | 2020-02-13 |
| Pierre-François Côté | 53-54 | 2020 02 42 |
| Inspecteur | <u></u> | 2020-02-13 |

Photos de l'inspection





DIRECTION DU BUREAU DES HYDROCARBURES

Photo 2 Mesure de gaz à 50 centimètres du puits



Photo 3 Vue sur l'emplacement du puits

