

1. Identification du puits			
Nom du puits	Lanoraie Oil and Gas Syndicate No 1		
Numéro du puits	BZ12		
MRC	D'Autray		
Municipalité	Lanoraie		
Numéro de lot	53-54		

2. Informations générales sur l'inspection			
Inspecteur	Vernhar Beaulac		
Inspecteur	Kym Bernard		
Accompagné de			
Système géodésique	NAD 83		
Format des coordonnées	Degré décimaux		
Type inspection	Complète		
Date	2019-08-19		
Vérification sécurité	Effectuée		
Heure de début et fin	11h15 à 12h15		
Conditions météorologiques	Ensoleillé		
Température ambiante (°C)	25		

3. Instruments utilisés				
Instrument	Commentaires			
SCHONSTED GA-92XT Détecteur magnétique				
RKI-GX 6000 Détecteur de gaz				
GPS haute précision				
GPS Garmin GPSMAP 64ST				

4. Personne(s	4. Personne(s) rencontrée(s)						
#	Nom	Rôle	Téléphone	Adresse courriel			
1							
2							
3							
4							
		Témoignages					
1							
2							
3							
4							



5. Accès terrain			
Élément à vérifier	Coordonnées	Latitude	Longitude
Fin de la surface carrossable			

6. Reconnaissance terrain				
Élément à vérifier	Description			
Type de terrain	Champs agricole			

7. Indices en surface d'anciens forages					
Туре	Mode de récupération suggéré				
Aucun					
	Commentaires				

8. Recherche à l'aide du détecteur magnétique					
Sources	Latitude	Longitude	Recherche	Commentaires	
GDH	45,9425278	-73,2490278	Non		
SIGPEG	45,9428821	-73,2483652	Non		
Imagerie	45,9428998	-73,2485651	Oui		

9. Localisation du puits					
Observation	Coordonnées GPS	Intensité du signal			
Tubage hors sol	45,94294,-73,24861	Très fort			
Commentaires					



LO. Caractéristiques du puits						
Élément à vérifier						
	Description		Commentance			
Tête de puits						
Évent de surface						
Profondeur des tubages						
(cm)						
Hauteur des tubages au						
dessus du sol (cm)						
Diamètre du tubage						
extérieur (cm)						
Présence d'une plaque						
soudée sur le tubage		<u> </u>				
Présence de ciment						
obturant le tubage						
Test de l'eau savonneuse						
Panneau d'identification	Oui non-conforme					
Les coordonnées GPS de	Oui					
précision ont été prises	Cui					
11. Émanation et migration						
	Point de mesure		%LIE	%GAZ		
Au tubage ou à l'évent				6,5		
#1 À l'intérieur de 50 centim						
#2 À l'intérieur de 50 centim	<u>nètres</u>					
#1 À 4 mètres						
#2 À 4 mètres						
#3 À 4 mètres						
#4 À 4 mètres						
	E à l'intérieur de 50 cm ou à					
jusqu'à u	n maximum de 75 m et à tou	utes places où c	les indices de migrations son	nt visibles		
1		Commentaires		1 + 1. CDC do		
	calisé antérieurement. Nous a	avons seulemei	it effectue le test de gaz au ti	ubage et le Gro de		
précision.						



DIRECTION DU BUREAU DES HYDROCARBURES

12. Indices de contamination						
Visuel de produits pétroliers dans le sol	Description de l'indice de contamination	Localisation	Échantillonnage	Profondeur (cm)	Identification	
Aucun						
Commentaires						

13. Conclusions et recommandations					
Éléments	Constats	Commentaires			
Le puits est localisé visuellement	Oui				
Risque pour l'environnement	Oui				
Reprendre la recherche	Non				
Statut	Travaux à réaliser				
Coupe du tubage	Non-applicable				
Ramassage des débris d'anciens forages	Non-applicable				
Pancarte	À faire				
Prochaine inspection recommandée	2020				
Autre					
Conclusion					

Conclusion

Le puits est localisé, car le haut du tubage est hors-sol. Une émanation de gaz au tubage a été détectée et présente un risque selon l'article 130 de la Loi sur les hydrocarbures. Une inspection supplémentaire est requise afin de réaliser un test de migration de gaz. Aucun indice organoleptique de contamination de l'eau et/ou du sol n'a été observé. Pour ces raisons, l'état du puits est : Travaux à réaliser.



DIRECTION DU BUREAU DES HYDROCARBURES

Signatures			
Signature rapport d'inspection (1 à 12)			
Inspecté et rédigé par	Signature	Date	
Vernhar Beaulac	53-54		
Inspecteur		2020-02-13	
Kym Bernard	50.54		
Inspecteur	53-54	2020-02-13	
Signature de la vérification (13)			
Vérifié par	Signature	Date	
Arnaud Montreuil-Drolet	53-54	0000 00 44	
Coordonnateur aux opérations		2020-02-14	
David Fortin		2020-01-22	
Inspecteur	53-54		

Photos de l'inspection

Photo 1	
Puits	





