

Rapport d'Inspection Puits # A107

Indy-Co Inc.

3640 rue Richelieu #2-3 Saint-Hubert, Qc J3Y 7B1 www.indy-co.com info@indy-co.com

PRÉPARÉ POUR :

Ministère de l'Énergie et des Ressources Naturelles Direction générale des hydrocarbures et des biocombustibles 5700, 4e Avenue Ouest, bureau A-422 Ville (Québec) G1H 6R1

PRÉPARÉ PAR :

23-24-53-54

10 Octobre 2019



Rapport d'Inspection Puits d'hydrocarbure # A107

Puits d'hydrocarbure # A107 N45.77361 W72.63388

MISE EN CONTEXTE

Suite à l'appel d'offres - Inspection des puits d'hydrocarbures inactifs en milieu hydrique du secteur du Lac St-Pierre 2019_DBH_Plongée

Le 08 Octobre 2019 à 17:00, une équipe de scaphandriers s'est mobilisée afin de procéder à l'inspection du Puits #A107 (N45.77361 W72.63388). Notre unité de travail comprenait une embarcation commerciale complètement équipée pour des opérations de plongée incluant le nécéssaire requis afin d'être conforme aux normes de la CNESST et de l'ACNOR.

PERSONEL AFFECTÉ

 53-54	\perp	53-54	
53-54	Ι	53-54	
 53-54	I	53-54	
 53-54	\perp	53-54	

CONDITIONS LORS DE L'INSPECTION

Température Ambiante	15 C Nuageux
Visibilité	N/a
Courant	Aucun
Profondeur maximum de l'eau	N/a

MÉTHODOLOGIE

L'inspection sous-marine a été effectuée a partir d'une embarcation commerciale.L'inspection a été réalisée par 53-54


Tous les équipements et outillage requis pour les opération de plongée étaient disponibles sur le site. Une bande vidéo de l'inspection a été prise a l'aide d'une caméra positionnée sur le casque lorsque la profondeur de l'eau le permettait.

INSPECTION SOUS-MARINE

Cette inspection avait comme objectif de répondre à 2 demandes du client.

- ? de localiser le puits à l'aide d'un détecteur de métal submersible.
- [?] inspecter le puits afin d'évaluer si il-y-a indice de contamination







Rapport d'Inspection Puits d'hydrocarbure # A107 N45.77361 W72.63388

CONSTAT

L'inspection n'à pus être conduite 53-54

CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS DU MERN

L'inspection sur le site n'a pas été concluante. Ce puits fera l'objet d'une nouvelle recherche documentaire et/ou d'autres moyens techniques seront envisagés pour le localiser. Pour ces raisons, l'état du puits est : Recherche en cours.

53-54

Inspecteur DBH 2020-03-04

53-54

Coordonnateur aux opérations 2020-03-04