

DIRECTION DU BUREAU DES HYDROCARBURES

1. Identification du puits		
Nom du puits	85-16	
Numéro du puits	CS40	
MRC	La Côte-de-Gaspé	
Municipalité	Rivière-Saint-Jean	

2. Informations générales sur l'inspection		
Inspecteur	Kathleen Sévigny	
Inspecteur	Éric Arsenault	
Accompagné de		
Système géodésique	NAD 83	
Format des coordonnées	Degré décimaux	
Type inspection	Complète	
Date	2019-10-17	
Vérification sécurité	Effectuée	
Heure de début et fin	13h30 à 14h00	
Conditions météorologiques	Nuageux	
Température ambiante (°C)	12	

3. Instruments utilisés				
Instrument	Commentaires			
SCHONSTED GA-52Cx Détecteur magnétique				
RKI-GX 6000 Détecteur de gaz				
GPS Garmin GPSmap 62sc				
GPS Garmin GPSMAP 64ST				
Autre	Pelle et matériel d'échantillonnage			

4. Personne(s) rencontrée(s)			
#	Nom	Rôle	Téléphone	Adresse courriel
1				
2				
3				
4				
		Témoignages		
1				
2				
3				
4				



DIRECTION DU BUREAU DES HYDROCARBURES

5. Accès terrain			
Élément à vérifier	Coordonnées	Latitude	Longitude
Fin de la surface carrossable	48,842656 , -64,802775	48,842656	-64,802775

6. Reconnaissance terrain	
Élément à vérifier	Description
Type de terrain	Forêt

7. Indices en surface d'anciens forages				
Туре	Mode de récupération suggéré			
Aucun				
Commentaires				

3. Recherche à l'aide du détecteur magnétique					
Sources	Latitude	Longitude	Recherche	Commentaires	
GDH	48,84678	-64,80289	Non	But de l'inspection: Échantillonnage	
SIGPEG	48,8468318	-64,8022252	Non		
Imagerie	48,8447567	-64,8020944	Non		

	Coordonnées GPS	Intensité du signal		
Tubage hors sol	48,844861,-64,802088	Très fort		
Commentaires				



DIRECTION DU BUREAU DES HYDROCARBURES

10. Caractéristiques du puits				
Élément à vérifier	Description	1	Commentaires	
Elellielli a verillei	Description		Commentanes	
Tête de puits	Absente			
Évent de surface	Absent			
Profondeur des tubages (cm)	Tubage écrase antérieures.		par la machinerie lors d'opé	rations forestières
Hauteur des tubages au dessus du sol (cm)	0			
Diamètre du tubage extérieur (cm)	8			
Présence d'une plaque soudée sur le tubage	Non			
Présence de ciment obturant le tubage	Impossible à vérifier			
Test de l'eau savonneuse	Non-effectué	T		
Panneau d'identification	Oui non-conforme	Pancarte temp	ooraire installée en 2018.	
Les coordonnées GPS de précision ont été prises	Oui			
,	<u> </u>			-
11. Émanation et migration				
	Point de mesure		%LIE	%GAZ
Au tubage ou à l'évent			0	, , ,
#1 À l'intérieur de 50 centim	nètres		-	
#2 À l'intérieur de 50 centim				
#1 À 4 mètres	Tetres			
#2 À 4 mètres				
#3 À 4 mètres				
#4 À 4 mètres				
	E à l'intérieur de 50 cm ou à	4 m. faire les n	nesures aux 4 coins cardinau	y de la limite de migration
	n maximum de 75 m et à tou	-		•
Jusqu a ai	II III AAIIII AC 73 III CC A COC	utes places ou c	les maices ac impracions sor	It Visibles
		-		
		Commentaires		
Tast de migration offectué s		Commentanes		
Test de migration effectué s	eulement au puits.			



DIRECTION DU BUREAU DES HYDROCARBURES

12. Indices de contamination					
Description de l'indice de contamination	Localisation	Échantillonnage	Profondeur (cm)	Identification	
	Pourtour	Oui	10	CS40 VR-01 et CS40 VR-02	
Commentaires	5				
	contamination	contamination	Contamination Pourtour Oui	Contamination Coalisation Echantillonnage (cm)	

13. Conclusions et recommandations				
Constats	Commentaires			
Oui				
Non-applicable				
Non				
Non-problématique				
Non-applicable				
Non-applicable				
Non-applicable				
1 an				
	Oui Non-applicable Non Non-problématique Non-applicable Non-applicable Non-applicable			

Conclusion

Le puits est localisé, car le haut du tubage est au niveau du sol. Aucune contamination au-delà des critères applicables n'a été mesurée. Aucune émanation de gaz au tubage n'a été détectée. Pour ces raisons, l'état du puits est : Non-problématique.



DIRECTION DU BUREAU DES HYDROCARBURES

Signatures Signature rapport d'inspection (1 à 12)				
Kathleen Sévigny				
Inspecteur	53-54	2020-03-05		
Éric Arsenault				
Inspecteur	53-54	2020-03-05		
•	Signature de la vérification (13)			
Vérifié par	Signature	Date		
Arnaud Montreuil-Drolet	53-54			
Coordonnateur aux opérations		2020-02-25		
Pierre-François Côté		2000 00 05		
Inspecteur	53-54 	2020-02-25		

Photos de l'inspection







DIRECTION DU BUREAU DES HYDROCARBURES

Photo 2
Environnement du puits
CS40. Le puits est situé
dans un ancien chemin de
machinerie forestière. Le
bas de la pancarte
temporaire indique
l'emplacement du puits.



Photo 3		