黄炎培故居关于更换水泵阀的请示

尊敬的所领导:

黄炎培故居按照《浦东新区文物、博纪场馆安全生产大检查实施 方案》要求,对场馆消防安全等情况开展自查自纠。检查发现水泵房 内3个闸阀无法关闭,长期以往会造成水泵压力不足,出现长期漏水 现象。为进一步提升场馆安全防护能级,杜绝安全隐患的发生,拟申 请对黄炎培故居水泵房闸阀进行更换,厂家报价为 2088. 20 元。

妥否,请示。

附件: 黄炎培故居水系统一消防设施维修报价清单(上海城瑞安全技术有限公司)

黄炎培故居 2022 年 6 月 21 日

黄炎培故居水系统-消防设施维修报价清单										
序号	名称	規格型号	性能參數	品牌	单位	教士	单价	小计	备注	说明
1	信号纀阀	DN150		定制	↑	2	¥350. 0	700. 00		属于水泵房总控制系统,为水系统下游部 件提供安全作业环 境,方便更换和维 修,如不更换则无法 保证下游部件更换和 维修的工作环境
2	对夹涡轮蝶阀	DN200		定制	^	1	¥650.0	650. 00		
3	球阀	DN25		定制	^	1	¥60.0	60.00		
4	末端压力表	\$100.00		定制	套	2	¥80. 0	160. 00		
5	ΛI	1		定制	↑	1	¥400.0	400.00		
A			小计	Patrio di	1970. 00	A				
В					N		4	11 0000		
B	税金总价							118. 20 2088. 20	6,009	

项目专用章