

I. DATOS DEL SERVICIO

ARCO	UBICACIÓN	TÉCNICO RESPONSABLE
AEROPUERTO-ZIHUATANEJO	Zihuatanejo	Carlos Serafin Chavelas Gonzalez
FECHA Y HORA	TIPO DE MANTENIMIENTO	
21/04/2026 15:49	☐ Preventivo ☒ Correctivo	

II. DIAGNÓSTICO DE COMPONENTES

Componente	Bueno	Malo	Camb.
Bateria Solar	☐	☒	☒
Bateria Solar	☐	☒	☒
Antena Yagi RFID 5 Elementos	☒	☐	☐
Antena Yagi RFID 5 Elementos	☒	☐	☐
Cable FotoVoltaico Negativo	☒	☐	☐
Cable FotoVoltaico Positivo	☒	☐	☐
Gabinete Doble Cerradura	☒	☐	☐

Componente	Bueno	Malo	Camb.
Panel Solar Epcom 19V 150W	☒	☐	☐
Panel Solar Epcom 19V 150W	☒	☐	☐
Switch 5 Puertos Controntrolador Solar Witek	☐	☒	☒
UTP Cat 5e Exterior	☒	☐	☐
Cable TNC	☒	☐	☐
Cambium Force 300	☒	☐	☐
Estructura metálica	☒	☐	☐

III. OBSERVACIONES

Cambio de baterias ya no retienen carga y cambio de Switch por daño en el mismo

CARLOS SERAFIN CHAVELAS GONZALEZ

NOMBRE Y FIRMA DEL TÉCNICO RESPONSABLE