

I. DATOS DEL SERVICIO

ARCO Bulevar de las Naciones	UBICACIÓN Acapulco	TÉCNICO RESPONSABLE Carlos Serafin Chavelas Gonzalez
FECHA Y HORA 25/05/2026 11:00	TIPO DE MANTENIMIENTO ☐ Preventivo ☒ Correctivo	

II. DIAGNÓSTICO DE COMPONENTES

Componente	Bueno	Malo	Camb.
Switch 5 Puertos Controntrolador Solar Witek S: PS306GF-UPS-15A2408MX024	☒	☐	☐
Antena Yagi RFID 5 Elementos	☒	☐	☐
Antena Yagi RFID 5 Elementos	☒	☐	☐
Enlace Ubiquiti M5	☒	☐	☐
Cable TNC	☒	☐	☐
Antena Yagi RFID 5 Elementos	☒	☐	☐
Antena Yagi RFID 5 Elementos	☒	☐	☐
Bateria Solar S: MX05452857	☐	☒	☒

Componente	Bueno	Malo	Camb.
Bateria Solar	☐	☒	☒
Cable FotoVoltaico Negativo	☒	☐	☐
Cable FotoVoltaico Positivo	☒	☐	☐
Panel Solar Epcom 19V 150W	☒	☐	☐
Panel Solar Epcom 19V 150W	☒	☐	☐
Gabinete Doble Cerradura	☒	☐	☐
SpeedWay 4 Conectores S: 370-12-38-0203	☒	☐	☐
Estructura metálica	☒	☐	☐

III. OBSERVACIONES

Se cambiaron las baterias por que ya no retienen carga, comprobado con el tester de baterias

CARLOS SERAFIN CHAVELAS GONZALEZ

NOMBRE Y FIRMA DEL TÉCNICO RESPONSABLE