

I. DATOS DEL SERVICIO

ARCO Cinca	UBICACIÓN Chilpancingo	TÉCNICO RESPONSABLE Carlos Serafin Chavelas Gonzalez
FECHA Y HORA 16/08/2026 12:07	TIPO DE MANTENIMIENTO ☐ Preventivo ☒ Correctivo	

II. DIAGNÓSTICO DE COMPONENTES

Componente	Bueno	Malo	Camb.
Camara LPR S: 9E0F44CPAJFFE7B	☒	☐	☐
SpeedWay 4 Conectores S: 370-20-12-0287	☒	☐	☐
Camara LPR S: 8B0159EAAJ3FAD7	☒	☐	☐
SpeedWay 4 Conectores S: 370-11-41-0260	☒	☐	☐
Enlace Ubiquiti M5	☒	☐	☐
Switch 5 Puertos Controntrolador Solar Witek	☒	☐	☐

Componente	Bueno	Malo	Camb.
Antena Yagi RFID 5 Elementos	☐	☒	☒
Antena Yagi RFID 5 Elementos	☐	☒	☒
Antena Yagi RFID 5 Elementos	☐	☒	☒
Antena Yagi RFID 5 Elementos	☐	☒	☒
Camara LPR	☒	☐	☐
Estructura metálica	☒	☐	☐

III. OBSERVACIONES

Cambio de antenas yagi por falla en las lecturas

CARLOS SERAFIN CHAVELAS GONZALEZ

NOMBRE Y FIRMA DEL TÉCNICO RESPONSABLE