

I. DATOS DEL SERVICIO

ARCO KM30	UBICACIÓN Acapulco	TÉCNICO RESPONSABLE Carlos Serafin Chavelas Gonzalez
FECHA Y HORA 13/08/2026 21:48	TIPO DE MANTENIMIENTO ☐ Preventivo ☒ Correctivo	

II. DIAGNÓSTICO DE COMPONENTES

Componente	Bueno	Malo	Camb.
Antena Yagi RFID 5 Elementos	☒	☐	☐
Antena Yagi RFID 5 Elementos	☒	☐	☐
Bateria Solar	☒	☐	☒
Bateria Solar	☒	☐	☒
Cable FotoVoltaico Negativo	☒	☐	☐
Cable FotoVoltaico Positivo	☒	☐	☐
Cable TNC	☒	☐	☐

Componente	Bueno	Malo	Camb.
Enlace Ubiquiti M5	☒	☐	☐
Panel Solar Epcom 19V 150W	☒	☐	☐
Panel Solar Epcom 19V 150W	☒	☐	☐
SpeedWay 4 Conectores	☒	☐	☐
Switch 5 Puertos Controntrolador Solar Witek	☒	☐	☐
UTP Cat 5e Exterior	☒	☐	☐
Estructura metálica	☒	☐	☐

III. OBSERVACIONES

Cambio de baterias por nuevas de marca epcom de 12V

CARLOS SERAFIN CHAVELAS GONZALEZ

NOMBRE Y FIRMA DEL TÉCNICO RESPONSABLE