

I. DATOS DEL SERVICIO

ARCO	UBICACIÓN	TÉCNICO RESPONSABLE
LAZARO CARDENAS-IXTAPA	Zihuatanejo	Carlos Serafin Chavelas Gonzalez
FECHA Y HORA	TIPO DE MANTENIMIENTO	
21/04/2026 16:04	☒ Preventivo ☐ Correctivo	

II. DIAGNÓSTICO DE COMPONENTES

Componente	Bueno	Malo	Camb.	Componente	Bueno	Malo	Camb.
Antena Yagi RFID 5 Elementos	☒	☐	☐	Cambium Force 300	☒	☐	☐
Antena Yagi RFID 5 Elementos	☒	☐	☐	Gabinete Doble Cerradura	☒	☐	☐
Bateria Solar	☐	☒	☒	Panel Solar Epcom 19V 150W	☒	☐	☐
Bateria Solar	☐	☒	☒	Panel Solar Epcom 19V 150W	☒	☐	☐
Cable FotoVoltaico Negativo	☒	☐	☐	SpeedWay 2 Conectores	☒	☐	☐
Cable FotoVoltaico Positivo	☒	☐	☐	UTP Cat 5e Exterior	☒	☐	☐
Cable TNC	☒	☐	☐	Estructura metálica	☒	☐	☐

III. OBSERVACIONES

Se limpiaron los paneles solares y se cambiaron las baterias

CARLOS SERAFIN CHAVELAS GONZALEZ

NOMBRE Y FIRMA DEL TÉCNICO RESPONSABLE