

I. DATOS DEL SERVICIO

ARCO Lazaro Cardenas	UBICACIÓN Chilpancingo	TÉCNICO RESPONSABLE Jose Luis Romero Palacios
FECHA Y HORA 27/07/2026 17:54	TIPO DE MANTENIMIENTO ☐ Preventivo ☒ Correctivo	

II. DIAGNÓSTICO DE COMPONENTES

Componente	Bueno	Malo	Camb.	Componente	Bueno	Malo	Camb.
Antena Yagi RFID 5 Elementos	☒	☐	☐	Swich 5 puertos HikVision	☒	☐	☐
Antena Yagi RFID 5 Elementos	☒	☐	☐	Camara LPR S: 8B0159EAAJ81B1A	☒	☐	☐
Antena Yagi RFID 5 Elementos	☒	☐	☐	Camara LPR S: 8B0159EAAJ3FF94	☒	☐	☐
Antena Yagi RFID 5 Elementos	☒	☐	☐	Switch 5 Puertos Controntrolador Solar Witek	☐	☒	☒
Cable 1+1	☒	☐	☐	Gabinete con soporte en forma L	☒	☐	☐
Cable TNC	☒	☐	☐	UTP Cat 5e Exterior	☒	☐	☐
Enlace Ubiquiti M5	☒	☐	☐	Cable dos hilos rojo negro	☒	☐	☐
SpeedWay 4 Conectores S: 370-12-38-0199	☒	☐	☐	Estructura metálica	☒	☐	☐
SpeedWay 4 Conectores S: 370-19-49-0864	☒	☐	☐				

III. OBSERVACIONES

Se cambio switch por daño y se cambio la forma de alimentar Camara LPR Norte Sur de fuente de poder 12v a alimentación 110V

JOSE LUIS ROMERO PALACIOS

NOMBRE Y FIRMA DEL TÉCNICO RESPONSABLE