

I. DATOS DEL SERVICIO

ARCO	UBICACIÓN	TÉCNICO RESPONSABLE
Renacimiento	Acapulco	Carlos Serafin Chavelas Gonzalez
FECHA Y HORA	TIPO DE MANTENIMIENTO	
25/04/2026 02:57	☐ Preventivo ☒ Correctivo	

II. DIAGNÓSTICO DE COMPONENTES

Componente	Bueno	Malo	Camb.	Componente	Bueno	Malo	Camb.
Antena Yagi RFID 5 Elementos	☒	☐	☐	Switch 5 Puertos Controntrolador Solar Witek	☒	☐	☐
Antena Yagi RFID 5 Elementos	☒	☐	☐	Enlace Ubiquiti AC ISO	☒	☐	☐
Antena Yagi RFID 5 Elementos	☒	☐	☐	UTP Cat 5e Exterior	☐	☒	☒
Antena Yagi RFID 5 Elementos	☒	☐	☐	SpeedWay 4 Conectores S: 370-22-21-2574	☒	☐	☐
Antena Yagi RFID 5 Elementos	☒	☐	☐	SpeedWay 2 Conectores S: 370-12-38-0190	☒	☐	☐
Antena Yagi RFID 5 Elementos	☒	☐	☐	Bateria Solar	☒	☐	☐
Gabinete con soporte en forma L	☒	☐	☐	Bateria Solar	☒	☐	☐
Cable 1+1	☒	☐	☐	Estructura metálica	☒	☐	☐

III. OBSERVACIONES

Se cambio Cable UTP por que fue cortado

CARLOS SERAFIN CHAVELAS GONZALEZ

NOMBRE Y FIRMA DEL TÉCNICO RESPONSABLE