

## I. DATOS DEL SERVICIO

SITIO / INFRAESTRUCTURA

Cumbres

UBICACIÓN

Acapulco

TÉCNICO RESPONSABLE

Carlos Serafin Chavelas Gonzalez

FECHA Y HORA

05/08/2026 16:01

TIPO DE MANTENIMIENTO

☐ Preventivo ☒ Correctivo

## II. DIAGNÓSTICO DE COMPONENTES

| Componente                      | Bueno                               | Malo                     | Camb.                    | Componente          | Bueno                               | Malo                     | Camb.                    |
|---------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Gabinete con soporte en forma L | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Enlace Ubiquiti M5  | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Switch 16 Puertos Witek         | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Enlace Ubiquiti M5  | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Enlace Ubiquiti M5              | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Enlace Ubiquiti M5  | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Enlace Ubiquiti M5              | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Estructura metálica | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

## III. OBSERVACIONES

Se cambio Switch por daño

CARLOS SERAFIN CHAVELAS GONZALEZ

NOMBRE Y FIRMA DEL TÉCNICO RESPONSABLE