

I. DATOS DEL SERVICIO

SITIO / INFRAESTRUCTURA

Fili

UBICACIÓN

Acapulco

TÉCNICO RESPONSABLE

Carlos Serafin Chavelas Gonzalez

FECHA Y HORA

24/06/2026 04:38

TIPO DE MANTENIMIENTO

☐ Preventivo ☒ Correctivo

II. DIAGNÓSTICO DE COMPONENTES

Componente	Bueno	Malo	Camb.	Componente	Bueno	Malo	Camb.
Enlace Cambium Force 425	☒	☐	☐	Enlace Ubiquiti AC	☐	☒	☒
Enlace Ubiquiti AC	☐	☒	☒	Gabinete con soporte en forma L	☒	☐	☐
Enlace Ubiquiti M5	☒	☐	☐	Switch 24 Puertos cisco	☐	☒	☒
Enlace Ubiquiti M5	☒	☐	☐	UTP Cat 5e Exterior	☒	☐	☐
Enlace Ubiquiti M5	☒	☐	☐	Estructura metálica	☒	☐	☐

III. OBSERVACIONES

Se daño el Switch por corto circuito y enlace que va a C5 por caída de rayo

CARLOS SERAFIN CHAVELAS GONZALEZ

NOMBRE Y FIRMA DEL TÉCNICO RESPONSABLE