

I. DATOS DEL SERVICIO

ARCO / UBICACIÓN

Lazaro Cardenas - Chilpancingo

TÉCNICO RESPONSABLE

Jose Luis Romero Palacios

FECHA Y HORA

27/07/2026 17:54

TIPO DE MANTENIMIENTO

☐ Preventivo ☒ Correctivo

II. PRUEBAS POR CARRIL

Carril	Lectura exitosa	Sistema de monitoreo	Observaciones
ALTA DERECHO	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	funcionamiento correcto
ALTA IZQUIERDO	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	funcionamiento correcto
BAJA DERECHO	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	funcionamiento correcto
BAJA IZQUIERDO	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	funcionamiento correcto

III. RESULTADO GENERAL

FUENTE DE ENERGÍA OPERANDO

☒ Luz eléctrica (1+1)
☐ Paneles solares / baterías

ENLACE FUNCIONANDO

☒ Sí ☐ No

SISTEMA DE MONITOREO

☒ Sí ☐ No

RESULTADO DE LA PRUEBA

☐ Exitosa ☐ Fallida

ACCIONES CORRECTIVAS REALIZADAS:

Se cambio Switch por daño en el mismo y se cambio de fuente en camara LPR Norte Sur de DC a AC



JOSE LUIS ROMERO PALACIOS

NOMBRE Y FIRMA DEL TÉCNICO RESPONSABLE