

I. DATOS DEL ARCO

NOMBRE DEL ARCO		UBICACIÓN
Entrada Coyuca		Coyuca
FECHA INSTALACIÓN	LATITUD	LONGITUD
11/06/2024 03:14	16.993311	-100.070654

II. DATOS DE BAJA

FECHA DE BAJA	HORA DE BAJA	ESTADO
11/07/2026	08:23 AM	Baja
MOTIVO DE BAJA	TÉCNICO RESPONSABLE	
Sustitucion de arco	Carlos Serafin Chavelas Gonzalez	

III. COMPONENTES REGISTRADOS

COMPONENTE / ESPECIFICACIÓN	CANT.	COMPONENTE / ESPECIFICACIÓN	CANT.
Bateria Solar	1.00 pz	Cable FotoVoltaico Positivo	4.00 m
Bateria Solar	1.00 pz	Cable TNC	18.00 m
Switch 5 Puertos Controntrolador Solar Witek S: PS306GF-UPS-15A2404MX053	1.00 pz	Cambium Force 300	1.00 pz
SpeedWay 2 Conectores S: 37023090291	1.00 pz	Panel Solar Epcom 19V 150W	1.00 pz
Antena Yagi RFID 5 Elementos	1.00 pz	Panel Solar Epcom 19V 150W	1.00 pz
Antena Yagi RFID 5 Elementos	1.00 pz	UTP Cat 5e Exterior	7.00 m
Cable FotoVoltaico Negativo	4.00 m	Gabinete Doble Cerradura	1.00 pz

IV. OBSERVACIONES

Un camión choco contra el poste doblando un poste que sirve como columna de carga del arco quedando inservible y el otro poste de columna tiene un ligero dobles en la base y la estructura quedando hacia un lado de la hacera

CARLOS SERAFIN CHAVELAS GONZALEZ

NOMBRE Y FIRMA DEL TÉCNICO RESPONSABLE