

lubrisider Chile S.A.

Informe de Análisis de Laboratorio

Cliente:

TRANSELEC

Central:

S/E VALLENAR

Unidad:

TRANSFORMADOR N°1

Nº Serie:

7408001

Marca:

SINDELEN

Fecha de Muestra:

27 de febrero de 2018

Fecha de Recepción de Muestra:

2 de marzo de 2018

Fecha de Análisis:

14 de marzo de 2018

Santiago, lunes, 26 de marzo de 2018

FECHA DE MUESTRA FECHA RECEPCIÓN **FECHA ANÁLISIS CODIGO INTERNO** lubrisider Chile S.A. 27-feb-2018 02-mar-2018 14-mar-2018 03050318 TRANSELEC S/E VALLENAR VALLENAR, III REGIÓN Central: Cliente: Región: Número de Serie: TRANSFORMADOR Nº1 7408001 SINDELEN Unidad: Marca: **POTENCIA** 10.000 kVA Tensión Primaria (Volts): 110.000 Clase de Transformador: Potencia: 8.180 Kg. ACEITE DIELÉCTRICO 24.000 Año de Fabricación: 1974 Volúmen de Aceite: Tensión Secundaria (Volts): 13.800 Conmutador: Tipo de Liquido Aislante: Tensión del Terciario (Volts) Localización: EXTERIOR Respiración: Refrigerac .:

RESUMEN DE RESULTADOS DE ANÁLISIS

(Aceites) Análisis Físico-Químico


TENSIÓN DENSIDAD **FACTOR DE POTENCIA** DIELÉCTRICO INTERFACIAL COLOR VISUAL (kV) (%) (kg/dm³) (dinas/cm) A 25 °C: 0,084 33,4 60,0 1,5 0,890 **CLARO** A 100 °C: 0,993 HUMEDAD ACIDEZ (mg KOH/g) (ppm) 0,03 9,9 (Aceites) Análisis Cromatográfico de Gases Disueltos METANO **ETANO** MONÓXIDO GASES COMB.TOTALES GASES: HIDRÓGENO ACETILENO **ETILENO** 307,5 (ppm) 328,5 3,7 (%) 0,0 0,6 0,8 1,2 93,6 DIOXIDO OXÍGENO NITRÓGENO **GASES TOTALES** GASES: 1513,5 8131,4 46273,4 56246,8 (ppm) (Aceites) Análisis de Furanos Resultado General Nota (Aceites) Análisis de Azufre Corrosivo Resultado General Nota (Aceites) Análisis de PCB Resultado General Nota (Aceites) Análisis de Conteo Resultado General Nota

lubrisider Chile	s.a.	FECHA DE MUESTRA 27-feb-2018	FECHA RECEPCIÓN 02-mar-2018		ANÁLISIS ar-2018	CODIGO INTERNO 03050318
Cliente: TRANSELEC		Central: S/E VALLEN	NAR	Región:	VALLENAR, III	REGIÓN
Unidad: TRANSFORMADOR	R Nº1	Número de Serie:	7408001	Marca:	SINDELEN	
Clase de Transformador: POT	ENCIA	Potencia: 10.000) kVA	Tensión Prim	aria (Volts):	110.000
Año de Fabricación:	1974	Volúmen de Aceite:	8.180 Kg.	Tensión Secu	undaria (Volts):	24.000
Conmutador:	-	Tipo de Liquido Aislante:	ACEITE DIELÉCTRICO	Tensión del T	erciario (Volts):	13.800
Respiración: -		Refrigerac.: -		Localización:	EXTERIOR	

Lugar de muestreo:	Carga del equipo:
--------------------	-------------------

(Aceites) Análisis Físico-Químico

					Análisis Anteriores		
Ensayo	Norma	Valor Obtenido	Unidad	Valor Límite (Aceite en Uso)	07080217 03-feb-17	Jorpa 27-abr-15	Jorpa 08-ago-14
Acidez (Índice Neutralización)	ASTM D974	0,03	(mg KOH/g)	≤ 0,1	0,01	0,18	0,16
Tensión Interfacial	ASTM D971	33,4	(dinas/cm)	≥ 32	35,3	17,0	17,0
Humedad	ASTM D1533	-	(ppm)	≤ 35 (< 69 kV)	-	-	-
Humedad	ASTM D1533	9,9	(ppm)	≤ 25 (69-288 kV)	12,6	11,0	13,0
Humedad	ASTM D1533	-	(ppm)	≤ 20 (>345 kV)	-	-	-
Rigidez Dieléctrica (2 mm)	ASTM D1816	60,0	(kV)	≥ 50 kV	57,8	62	38
Rigidez Dieléctrica (2,5 mm)	IEC 60156	-	(kV)	≥ 60 kV	-	-	-
Tangente Delta a 25°C	ASTM D924	0,084	(%)	≤ 0,500	0,087	-	-
Tangente Delta a 100°C	ASTM D924	0,993	(%)	≤ 5,00	0,750	7,150	7,626
Densidad	ASTM D1298	0,890	(kg/dm3)	≤ 0,910	0,890	0,886	0,886
Color	ASTM D1500	1,5	-	-	2,0	3,5	3,5
Aspecto Visual	ASTM D1524	CLARO	-	-	CLARO	CLARO	CLARO



Temperatura de la muestra (ºC)	i
Temperatura en la Cuba (°C)	i
Saturación de agua en aceite mineral (%)	-

Observaciones:

NINGUNA

Diagnóstico y Clasificación:

ACEITE CLASE 1 EN BUEN ESTADO

Nota


lubrisider Ch	ile S.A.	FECHA DE MUESTRA 27-feb-2018	FECHA RECEPCIÓN 02-mar-2018	FECHA ANÁ 09-mar-2		CODIGO INTERNO 03050318
Cliente: TRANSELE	C	Central: S/E VALLE	NAR	Región: VA	LLENAR, III RE	EGIÓN
Unidad: TRANSFOR	MADOR Nº1	Número de Serie:	7408001	Marca: SIN	IDELEN	
Clase de Transformador:	POTENCIA	Potencia: 10.00	00 kVA	Tensión Primaria ((Volts):	110.000
Año de Fabricación:	1974	Volúmen de Aceite:	8.180 Kg.	Tensión Secundar	ia (Volts):	24.000
Conmutador:	-	Tipo de Liquido Aislante:	ACEITE DIELÉCTRICO	Tensión del Tercia	rio (Volts):	13.800
Respiración: -		Refrigerac.:		Localización: E)	CTERIOR	


Lugar de muestreo: - Carga del equipo: -		-	Carga del equipo: -	
--	--	---	---------------------	--

(Aceites) Análisis Cromatográfico de Gases Disueltos

					Análisis Anteriores		
Ensayo	Norma	Valor Obtenido	Unidad	Valor Límite (Aceite en Uso)	07080217 03-feb-17	-	-
Hidrógeno (H2)	ASTM D3612	12,2	(ppm)	≤ 100	6,2	-	-
Etileno (C2H4)	ASTM D3612	4,0	(ppm)	≤ 50	2,7	-	-
Etano (C2H6)	ASTM D3612	2,7	(ppm)	≤ 65	0,0	-	-
Acetileno (C2H2)	ASTM D3612	0,0	(ppm)	≤ 1	0,0	-	-
Metano (CH4)	ASTM D3612	2,1	(ppm)	≤ 120	2,8	-	-
Monóxido de Carbono (CO)	ASTM D3612	307,5	(ppm)	≤ 350	119,3	-	-
Dióxido de Carbono (CO2)	ASTM D3612	1.513,5	(ppm)	≤ 2.500	692,4	-	-
Oxígeno (O2)	ASTM D3612	8.131,4	(ppm)	≤ 25.000	14.243,5	-	-
Nitrógeno (N2)	ASTM D3612	46.273,4	(ppm)	≤ 75.000	41.642,7	-	-

GASES COMBUSTIBLES TOTALES: 328,5 ppm GASES TOTALES: 5,6 %





Observaciones:

NINGUNA

EQUIPO EN CONDICIÓN 1, CORRESPONDIENTE A TRANSFORMADOR OPERANDO EN FORMA SATISFACTORIA

Diagnóstico y Clasificación:

RESULTADOS Y DIAGNÓSTICOS INDICAN EQUIPO EN CONDICIONES NORMALES DE OPERACIÓN SE RECOMIENDA RETOMAR MUESTRA EN 12 MESES

Nota:

^{*} Bibliografía: IEEE c57.104, IEC 60599

lubrisider Chile S.A.

FECHA DE MUESTRA 27-feb-2018

FECHA RECEPCIÓN 02-mar-2018

FECHA ANÁLISIS 14-mar-2018

CODIGO INTERNO 03050318

Cliente: TRANSE	LEC	Central: S/E VALL	ENAR	Región: VALLENAR, III	REGIÓN
Unidad: TRANSF	ORMADOR Nº1	Número de Serie:	7408001	Marca: SINDELEN	
Clase de Transformador	POTENCIA	Potencia: 10.	000 kVA	Tensión Primaria (Volts):	110.000
Año de Fabricación:	1974	Volúmen de Aceite:	8.180 Kg.	Tensión Secundaria (Volts):	24.000
Conmutador:	-	Tipo de Liquido Aislante:	ACEITE DIELÉCTRICO	Tensión del Terciario (Volts):	13.800
Respiración: -		Refrigerac.: -			

(Aceites) Diagnóstico Final

Observaciones:
REPORTE DE CAMPO INDICA FUGAS EN "FLANGE SUPERIOR RADIADORES"

D	iaa	nós	tico) Ac	tua	ŀ
_	ıug		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	, ,,,,	, cuu	

RESULTADOS Y DIAGNÓSTICOS INDICAN EQUIPO EN CONDICIONES NORMALES DE OPERACIÓN

Acciones a Seguir

CONSIDERANDO LOS RESULTADOS OBTENIDOS, RECOMENDAMOS REVISAR Y REPARAR FUGAS, REVISAR CARGA Y SISTEMA DE ENFRIAMIENTO DEL TRANSFORMADOR Y RETOMAR MUESTRA PARA ANÁLISIS DE GASES DISUELTOS (CROMATOGRAFÍA) EN 12 MESES.

Marcelo Pérez Aprobó

Revisó

Verónica Martínez

Efectúo