JORPA INGENIERÍA S.A.

Servicios de Ingeniería Fonos: (2) 29598900 - 29598913 Dresden N° 4672-4688 San Miguel – Santiago CHILE

RL-012B Versión 2019 Rev-01

CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICAS ACEITE MINERAL EN EQUIPOS CLASE >69 A <230 kV



EMPRESA: TRANSELEC S.A.			FECHA:	30/04/2019		
ID. EQUIPO: Autotransformador Fase-1 ACEC Nº 12TF15608-41750			EQUIPO / DIAGNÓSTICO			
			3	44747		
POT. MÁXIMA:	42	MVA	FECHA MUESTREO:	27/03/2019		
VOLTAJE:	154/110/13,8	kV	FECHA RECEPCIÓN:	29/03/2019		
LUGAR:	S/E Cardones		FECHA ANÁLISIS:	24/04/2019		
DIAGNÓSTICO ANTERIOR:	30753		AÑO FABRICACIÓN:	1952		
FECHA:	02/03/2016		ULTIMO DESGASIFICADO:	No informado		
Nº ORDEN DE TRABAJO:	5401		REGIMEN DE CARGA:	0	%	
TIPO DE EQUIPO:	Hermético con bolsa de goma		TEMPERATURA ACEITE:	No informado	°C	
GAR DE MUESTREO: Nivel inferior estanque			HUMEDAD RELATIVA	48	%	
VOL. MUESTRA:	OL. MUESTRA: 1000		VOL. ACEITE ESTANQUE: 18000		L	
			,	1		

VOL. HOLDHALL	1000		THE VOE: NOETTE ESTANQUE: 10000 E			
PRUEBA	UNIDAD	MÉTODO ASTM	RESULTADO	LÍMITES NUEVO ANTES DE ENERGIZAR	LÍMITES EN SERVICIO	
Humedad	mg/kg	D 1533-12	5	≤ 10	≤ 25	
Rigidez dieléctrica 2.0 mm.	kV	D 1816-12	64	≥ 55	≥ 47	
Tensión interfacial	mN/m	D 971-12	23	≥ 38	≥ 30	
Número neutralización	mgKOH/g	D 974-14	0,02	≤ 0,03	≤ 0,15	
Factor de potencia 100 °C	%	D 924-15	2,267	≤ 0,4	≤ 5	
Resistividad volumétrica 100 °C	ohm*cm	D 1169-11	1,0E+12	≤ 0,40	≤ 5	
Densidad	g/mL	D 1298-12	0,887	-	-	
Color	-	D 1500-07	2,5	-	-	
Saturación	%	-	-	-	-	
H/PS	%	-	-	< 1,0	-	
Aspecto visual		D 1524-15	claro y brillante amarillo oscuro	claro y brillante	claro y brillante	

OBSERVACIONES:

- Tensión interfacial fuera de límite para aceite en servicio.
- Muestra tomada por Transelec S.A., a transformador fuera de servicio.
- El % de saturación relativa del aceite no pudo ser estimado debido a que la Tº del líquido aislante no fue informada.
- Restos de muestra con descarte inmediato.

Bibliografía: C57.106-2015 "IEEE Guide for acceptance and Maintenance of Insulating Oil in Equipment"

	bibliografia C371100 2013 1222 Galac for acceptance and Flamechance of Insulating	ig on in Equipment			
SITUACIÓN ACTUAL:		ACCIÓN A SEGUIR:			
	- Aceite en condiciones para servicio.	- Analizar al cabo de un año.			

Este reporte de análisis no puede ser reproducido parcialmente sin la autorización por escrito de Jorpa Ingeniería S.A.

Carola Núñez D. Aprobó

Cristian Aramburu R. Revisó

ESTADISTICAS DE ANÁLISIS ANTERIORES



Equipo Nº 3


Descripción Equipo: Autotransformador Fase-1 ACEC Nº 12TF15608-41750

Potencia (MVA): 42

Voltaje (kV): 154/110/13,8

Datos análisis anteriores:


Análisis >	44747	30753	30472	30328	30267	30263	28076
Fecha >	27/03/2019	02/03/2016	29/01/2016	08/01/2016	29/12/2015	29/12/2015	27/05/2015
Humedad	5	10	10	10	8	9	6
RD	64	48	42	59	57	45	56
TI	23	26	25	25	25	25	26
NN	<0,02	0,03	0,04	0,04	0,03	0,03	0,03
FP - 25°C	-	-	-	-	-	-	-
FP - 100°C	2,2665	2,771	2,411	3,571	1,730	2,236	3,815
RV - 25°C	-	=	-	-	-	-	-
RV - 100°C	1,03E+12	9,78E+11	9,89E+11	7,72E+11	1,19E+12	1,16E+12	8,49E+11
Densidad	0,887	0,889	0,887	0,887	0,887	0,888	0,887
Color	2,5	2	2	2	2	2	2
To del aceite	No informado	55	26	32	38	no informado	-









 $(\ensuremath{^*})$ El eje inferior indica el análisis correlativo.







JORPA INGENIERÍA S.A.