## JORPA INGENIERÍA S.A.

Servicios de Ingeniería Fonos: (2) 29598900 -29598913 resden N° 4688 - 4672 – San Miguel – Santiago CHILE 1/1

## RL-17 V2019 R1

# CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICAS ACEITE MINERAL DE CAMBIADOR DE DERIVACIONES BAJO CARGA



EMPRESA: TRANSELEC S.A.					FECH <i>E</i>	۱:	04/12/2019	
ID. EQUIPO: CDBC MR N°18	320396 (Au	totransf_SIEMENS	N°892017	)	EQUIP	O / DIAGNÓ	STICO	
					1335	5 4751		
POT. MÁXIMA:	250	MVA	FECHA MUESTREO:			08/11/2019		
VOLTAJE:	500	kV	FECHA RECEPCIÓN:			14/11/2019		
LUGAR:	S/E Los Changos			FECHA ANÁLISIS:			03/12/2019	
DIAGNÓSTICO ANTERIOR	AÑO FABRI			ABRICACIÓN:		2017		
FECHA:	No tiene			ULTIMO DESGASIFICADO:			No informado	
N° ORDEN DE TRABAJO:	ORDEN DE TRABAJO: 6105			REGIMEN DE CARGA:			No informado	%
MODELO:	ED1005			TEMPERATURA ACEITE:			39	°C
LUGAR DE MUESTREO:	Nivel inferior CDBC			HUMEDAD RELATIVA			48,1	%
VOL. MUESTRA:	1000			VOL. A	CEITE CDBC:		No informado	L
Prueba	UNIDAD	Método ASTM	Resultado 25 °C		Límites nuevo antes de energizar	Conexión al neutro	Conexión al terminal < 69 kV	Conexión al terminal > 69 kV
Humedad	mg/kg	D 1533-12	10		≤10	≤30*	≤30*	≤30*
Rigidez dieléctrica 2.0 mm.	kV	D 1816-12	38		≥55	≥27	≥35	≥45
Rigidez dieléctrica 2.5 mm.	kV	VDE 0370	-		≥70*	≥40	≥40	≥40
Densidad	g/mL	D 1298-12	0,872		-	-	-	-
Aspecto visual		D 1524-10 claro y amaril			-	-	-	-

# OBSERVACIONES:

- Rigidez dieléctrica fuera de límite para aceite en servicio.
- Muestra tomada por Transelec S.A.
- Restos de muestra con descarte inmediato.

Bibliografía: C57.106-2006 "IEEE Guide for acceptance and Maintenance of Insulating Oil in Equipment"

# SITUACIÓN ACTUAL: - Aceite en mínimas condiciones para servicio ACCIÓN A SEGUIR: - Analizar nuevamente para verificar valor de rigidez dieléctrica.

Este reporte de análisis no puede ser reproducido parcialmente sin la autorización por escrito de Jorpa Ingeniería S.A.

Carola Núñez D. Aprobó

Cristian Aramburu R. Revisó