JORPA INGENIERÍA S.A.

Servicios de Ingeniería Fonos: (2) 29598900 - 29598913 Dresden N° 4672-4688 San Miguel – Santiago CHILE 1/1

RL-13B V2019 R1

CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICAS ACEITE MINERAL EN EQUIPOS CLASE ≥ 230 kV



EMPRESA: TRANSELEC S.A.					FECHA:	21/0	01/2020	
ID. EQUIPO: Transformador TA	EQUIPO / DIAGNÓSTICO							
ID. EQUIPO: Transformador 17	O. Hansioimadoi TAO Banco ATR 11-1 SILIVILIUS IV 012021				13243		48580	
POT. MÁXIMA:	250		MVA	FECHA MUEST	REO:	03/0	01/2020	
VOLTAJE:	500/230/66		kV	FECHA RECEPCIÓN:		09/0	09/01/2020	
LUGAR:	S/E Kimal A	ATR1 F2		FECHA ANÁLIS	NÁLISIS:		21/01/2020	
DIAGNÓSTICO ANTERIOR:	No tiene			AÑO FABRICACIÓN:		201	2017	
FECHA:	No tiene			ULTIMO DESGASIFICADO:		No i	No informado	
N° ORDEN DE TRABAJO:	6301			REGIMEN DE CARGA:		No i	nformado	%
TIPO DE EQUIPO:	Hermético	con bolsa de goma		TEMPERATURA ACEITE:		46		°C
LUGAR DE MUESTREO:	Nivel inferior estanque			HUMEDAD RELATIVA		50		%
VOL. MUESTRA:	1000		mL	VOL. ACEITE E	ESTANQUE: 63800		00	L
PRUEBA	UNIDAD	MÉTODO ASTM	RI	ESULTADO	ANTES DE		LÍMITES SERVIO	
Humedad	mg/kg	D 1533-12		3 ≤10			≤ 20	

PRUEBA	UNIDAD	MÉTODO ASTM	RESULTADO	LÍMITES NUEVO ANTES DE ENERGIZAR	LÍMITES EN SERVICIO
Humedad	mg/kg	D 1533-12	3	≤ 10	≤ 20
Rigidez dieléctrica 2.0 mm.	kV	D 1816-12	53	≥ 60	≥ 50
Tensión interfacial	mN/m	D 971-12	36	≥ 38	≥ 32
Número neutralización	mgKOH/g	D 974-14	<0,02	≤ 0,03	≤ 0,10
Factor de potencia 100 °C	%	D 924-15	0,302	≤ 0,30	≤ 5,0
Resistividad volumétrica 100 °C	ohm*cm	D 1169-11	5,1E+13	-	-
Densidad	g/mL	D 1298-12	0,879	-	-
Color	-	D 1500-07	L0,5	< 0,5	-
Saturación	%	-	1,70	-	-
H/PS	%	-	0,11	-	-
Aspecto visual		D 1524-15	claro y brillante amarillo claro	claro y brillante	claro y brillante

OBSERVACIONES:

- Muestra tomada por Transelec S.A.
- En base al % de saturación relativa del aceite, se estima que el aislamiento sólido se encuentra seco.
- Restos de muestra con descarte inmediato.

Bibliografía: C57.106-2015 "IEEE Guide for acceptance and Maintenance of Insulating Oil in Equipment"

SITUACIÓN ACTUAL: - Aceite en buenas condiciones para servicio. - Analizar al cabo de un año.

Este reporte de análisis no puede ser reproducido parcialmente sin la autorización por escrito de Jorpa Ingeniería S.A.

Carola Núñez D. Aprobó

Cristian Aramburu R. Revisó