## JORPA INGENIERÍA S.A.

Servicios de Ingenieria Fonos: (2) 29598900 -29598913 resden N° 4688 - 4672 – San Miguel – Santiago CHILE 1/1

## RL-17 V2019 R1

## CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICAS ACEITE MINERAL DE CAMBIADOR DE DERIVACIONES BAJO CARGA



EMPRESA: TRANSELEC S.	Α.				FECHA	۱:	04/12/2019	
EQUIPO / DIAGNÓSTICO								
ID. EQUIPO: CDBC MR N°1839301 (Autotransf. SIEMENS N°892019)  13359  47517								
POT. MÁXIMA:	250		MVA	FECHA MUESTREO:		08/11/2019		
VOLTAJE:	500		kV	FECHA	FECHA RECEPCIÓN:		14/11/2019	
LUGAR:	S/E Los Changos			FECHA ANÁLISIS:		03/12/2019		
DIAGNÓSTICO ANTERIOR	DIAGNÓSTICO ANTERIOR: No tiene			AÑO FABRICACIÓN:			2017	
FECHA:	No tien	ene		ULTIMO DESGASIFICADO:		No informado		
N° ORDEN DE TRABAJO:	6105			REGIMEN DE CARGA:		0	%	
MODELO:	ED1005			TEMPERATURA ACEITE:		20	°C	
LUGAR DE MUESTREO:	Nivel in	ferior CDBC		HUME	HUMEDAD RELATIVA		48,1	%
VOL. MUESTRA:	1000		mL	VOL. A	CEITE CDBC:		No informado	L
Prueba	UNIDAD	Método ASTM	Result		Límites nuevo antes de energizar	Conexión al neutro	Conexión al terminal < 69 kV	Conexión al terminal > 69 kV
Humedad	mg/kg	D 1533-12	5		≤10	≤30*	≤30*	≤30*
Rigidez dieléctrica 2.0 mm.	kV	D 1816-12	68		≥55	≥27	≥35	≥45
Rigidez dieléctrica 2.5 mm.	kV	VDE 0370	-		≥70*	≥40	≥40	≥40
Densidad	g/mL	D 1298-12	0,87	73	-	-	-	-
Aspecto visual		D 1524-10	claro y b amarillo		-	-	-	-

## OBSERVACIONES:

- Muestra tomada por Transelec S.A.
- Restos de muestra con descarte inmediato.

Bibliografía: C57.106-2006 "IEEE Guide for acceptance and Maintenance of Insulating Oil in Equipment"

bibliografia. C37.100-2000 TEEE Guide for acceptance and maintenance of misulating on in Equipment					
SITUACIÓN ACTUAL:	ACCIÓN A SEGUIR:				
- Aceite en buenas condiciones para servicio.	- Analizar al cabo de un año.				

Este reporte de análisis no puede ser reproducido parcialmente sin la autorización por escrito de Jorpa Ingeniería S.A.

Carola Núñez D. Aprobó

Cristian Aramburu R. Revisó