#### JORPA INGENIERÍA S.A.

Servicios de Ingeniería Fonos: (2) 29598900 -29598913 resden Nº 4688 - 4672 – San Miguel – Santiago CHILE 1/1

## RL-17 V2019 R1

# CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICAS ACEITE **MINERAL DE CAMBIADOR DE DERIVACIONES BAJO CARGA**



≥35

≥40

≥45

≥40

EMPRESA: TRANSELEC S.A	۹.				FECHA	.:	14/02/2020	
ID. EQUIPO: CDBC MR N° 18	848042 (Au	totransformador S	IEMENS NO	812026	, EQUIP	O / DIAGNÓ	STICO	
ID: EQUIPO: EDDE PIK N 10	070072 (Au	totransionnador 5.	ILITILING IN	012020	1353	3 483:	15	
POT. MÁXIMA:	250		MVA	FECHA MUESTREO:			20/12/2019	
VOLTAJE:	525		kV	FECHA RECEPCIÓN:		30/12/2019		
LUGAR:	S/E Kim	S/E Kimal		FECHA ANÁLISIS:			30/01/2020	
DIAGNÓSTICO ANTERIOR:	No tien	е		AÑO FABRICACIÓN:			2017	
FECHA:	No tien	No tiene			O DESGASIFICA	DO:	No informado	
Nº ORDEN DE TRABAJO:	6266			REGIMEN DE CARGA:			0	%
MODELO:	RI3003	RI3003-300/D-10193WR		TEMPERATURA ACEITE:		E:	32	°C
LUGAR DE MUESTREO:	CDBC	CDBC		HUME	HUMEDAD RELATIVA		22	%
VOL. MUESTRA:	1000		mL	VOL. ACEITE CDBC:			No informado	L
Prueba	UNIDAD	Método ASTM	Result		Límites nuevo antes de energizar	Conexión al neutro	Conexión al terminal < 69 kV	Conexión al terminal > 69 kV
Humedad	mg/kg	D 1533-12	8		≤10	≤30*	≤30*	≤30*

88

0,869

claro y brillante amarillo claro

## **OBSERVACIONES:**

Densidad

Aspecto visual

Rigidez dieléctrica 2.0 mm.

Rigidez dieléctrica 2.5 mm.

- Muestra tomada por Transelec S.A.
- Restos de muestra con descarte inmediato.

Bibliografía: C57.106-2006 "IEEE Guide for acceptance and Maintenance of Insulating Oil in Equipment"

D 1816-12

VDE 0370

D 1298-12

D 1524-10

kV

kV

g/mL

### SITUACIÓN ACTUAL:

ACCIÓN A SEGUIR:

Aceite en buenas condiciones para servicio.

Analizar al cabo de un año.

≥55

≥70\*

≥27

≥40

Este reporte de análisis no puede ser reproducido parcialmente sin la autorización por escrito de Jorpa Ingeniería S.A.

Carola Núñez D.

Aprobó

Cristian Aramburu R.

Revisó