JORPA INGENIERÍA S.A.

Servicios de Ingeniería Fonos: (2) 29598900 -29598913 resden N° 4688 - 4672 – San Miguel – Santiago CHILE 1/1

RL-17 V2019 R1

CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICAS ACEITE MINERAL DE CAMBIADOR DE DERIVACIONES BAJO CARGA



EMPRESA: TRANSELEC S.A.					FECH <i>E</i>	۱:	21/01/2020	
ID. EQUIPO: CDBC MR N° 1848028 (Transformador SIEMENS N° 812020)								
13529 48579								
POT. MÁXIMA:	250		MVA	FECHA MUESTREO:			03/01/2020	
VOLTAJE:	500		kV	FECHA	RECEPCIÓN:		09/01/2020	
LUGAR:	S/E Kin		FECHA ANÁLISIS:			21/01/2020		
DIAGNÓSTICO ANTERIOR: No tiene				AÑO FABRICACIÓN:			2017	
FECHA:	A: No tiene			ULTIMO DESGASIFICADO:			No informado	
N° ORDEN DE TRABAJO:	6301		REGIMEN DE CARGA:			No informado	%	
MODELO :	RI3003-300/D-10193WR			TEMPERATURA ACEITE:			44	°C
LUGAR DE MUESTREO:	Nivel inferior CDBC			HUMEDAD RELATIVA			50	%
VOL. MUESTRA:	1000		mL	VOL. A	L. ACEITE CDBC:		No informado	L
Prueba	UNIDAD	Método ASTM	Resultado 25°C		Límites nuevo antes de energizar	Conexión al neutro	Conexión al terminal < 69 kV	Conexión al terminal > 69 kV
Humedad	mg/kg	D 1533-12	9		≤10	≤30*	≤30*	≤30*
Rigidez dieléctrica 2.0 mm.	kV	D 1816-12	44		≥55	≥27	≥35	≥45
Rigidez dieléctrica 2.5 mm.	kV	VDE 0370	-		≥70*	≥40	≥40	≥40
Densidad	g/mL	D 1298-12	0,870		-	-	-	-
Aspecto visual		D 1524-10	claro y b amar		-	-	-	-

OBSERVACIONES:

- Rigidez dieléctrica fuera de límite para aceite en servicio.
- Muestra tomada por Translec S.A.
- Restos de muestra con descarte inmediato.

Bibliografía: C57.106-2006 "IEEE Guide for acceptance and Maintenance of Insulating Oil in Equipment"

SITUACIÓN ACTUAL: - Aceite en mínimas condiciones para servicio. Aceite en mínimas condiciones para servicio. - Analizar nuevamente para verificar valor de rigidez dieléctrica.

Este reporte de análisis no puede ser reproducido parcialmente sin la autorización por escrito de Jorpa Ingeniería S.A.

Carola Núñez D. Aprobó

Cristian Aramburu R. Revisó