## JORPA INGENIERÍA S.A.

RL-019 Versión 2019 Rev-01

Servicios de Ingeniería Fonos: (2) 29598900 - 29598913 Dresden N° 4672-4688 San Miguel – Santiago CHILE

## ANÁLISIS DE CONTENIDO DE FURANOS



EMPRESA: TRANSELEC S.A.				FECHA:	22/04/2019	
ID. EQUIPO: Autotransformador TAG ATR-3 EFACEC N° S-13111				EQUIPO / DIAGNÓSTICO		
TB. EQUIFO. Autotransionnador	TAG ATR-5 EI	ACEC N 3-13111		987	6711	
POT. MÁXIMA:	120,0		MVA	FECHA MUESTREO:	11/03/2019	
VOLTAJE:	220/115/13,8		kV	FECHA RECEPCIÓN:	13/03/2019	
LUGAR:	S/E Diego de Almagro			FECHA ANÁLISIS:	22/04/2019	
DIAGNÓSTICO ANTERIOR:	No tiene			AÑO FABRICACIÓN:	1995	
FECHA:	No tiene			ULTIMO DESGASIFICADO:	06-07-2015	
N° ORDEN DE TRABAJO:	5108			REGIMEN DE CARGA:	No informado	%
TIPO DE EQUIPO:	Hermético con bolsa de goma			TEMPERATURA ACEITE:	40	°C
LUGAR DE MUESTREO:	Nivel inferi	or estanque		HUMEDAD RELATIVA	42	%
VOL. MUESTRA:	30		mL	VOL. ACEITE ESTANQUE:	35429	L
COMPUESTO		MÉTODO ASTM		RESULTADOS (ppb)	LÍMITE ACEITE NUEVO (ppb) IEC 60296-12	
5-HIDROXIMETIL-2FURFURAL	(5HMF)	D 5837-12		<1	No detectable (< 50 ppb)	
2-FURFURIL ALCOHOL	(2FOL)	D 5837-12		<1	No detectable (< 50 ppb)	
2-FURFURAL (FURALDEHIDO)	(2FAL)	D 5837-12		11	No detectable (< 50 ppb)	
2-ACETILFURFURAL	(2ACF)	D 5837-12		<1	No detectable (< 50 ppb)	
5-METIL-2-FURFURAL	(5MEF)	D 5837-12		<1	No detectable (<	50 ppb)

Límite de detección: 1 ppb (microgramos/litro)

Equipo utilizado: Sistema cromatografía líquida de alto rendimiento marca Agilent serie 1200

Peso del papel	-
Grado de polimerización promedio:	850
Esperanza de vida en años	30
Reducción de vida útil en años	2

(Fabricados antes de 1980: 40 años. Desde 1980: 30 años)

Nota 1: En transformadores nuevos la reducción de vida en años calculada desde la concentración de 2-furfural debe considerase como el cero para futuras estimaciones de la vida residual.

Nota 2: El papel esta compuesto de cadenas de celulosa, esta en su momento inicial tiene 1000 eslabones y en su momento final tiene solo 200. Este valor se conoce como grado de polimerización.

Nota 3: La vida futura del transformador dependerá en gran medida de la temperatura de los enrollados y de la humedad del papel que los cubre. En menor proporción, de la contaminación del aceite con ácidos y oxígeno presentes.

Nota 4: Cuando el aceite es sometido a tratamiento de secado, desgasificado y filtrado pierde alrededor del 20 al 40% de la concentración de los compuestos furánicos. Si es sometido a regeneración pierde alrededor del 90 a 100% de la concentración de compuestos furánicos. Por lo tanto no tenemos antecedentes históricos para estimar la vida útil remanente de manera más acertada.

## OBSERVACIONES:

- Muestra tomada por Transelec S.A.
- Restos de muestra con descarte inmediato.

## SITUACIÓN ACTUAL:

ACCIÓN A SEGUIR:

- El transformador presenta una reducción de vida de 2 años, respecto de su vida útil considerada en 30 años.

Analizar al cabo de un año.

Este reporte de análisis no puede ser reproducido parcialmente sin la autorización por escrito de Jorpa Ingeniería S.A.

Carola Núñez D. Aprobó

Cristian Aramburu R. Revisó