JORPA INGENIERÍA S.A.

Servicios de Ingeniería Fonos: (2)29598900 – 29598913 Dresden Nº 4688- 4672 – San Miguel – Santiago CHILE

,

ANÁLISIS DE CONCENTRACIÓN DE ADITIVOS

RL-39 V2019 R1



EMPRESA: TRANSELEC S.A. FECHA: 26/02/2020 6259 OT: **EQUIPO / DIAGNÓSTICO** ID. EQUIPO: Transformador TAG TR-2 RHONA Nº 36516 4869 POT. MÁXIMA: 10 FECHA MUESTREO: 19/12/2019 MVA VOLTAJE: kV FECHA RECEPCIÓN: 110/23-13,8 27/12/2019 FECHA ANÁLISIS: LUGAR: S/E Vallenar 03/02/2020 **DIAGNÓSTICO ANTERIOR:** año fabricación: No tiene 2007 PUNTO MUESTREO: FECHA: No tiene Nivel inferior estanque

PRUEBA	UNIDAD	MÉTODO	RESULTADO	LIMITE ACEITE NUEVO	LIMITE ACEITE EN SERVICIO
Análisis de contenido de inhibidor BHT - DBPC	%	ASTM D 2668	NR	0,08 a 0,40	>0,18
Análisis de contenido de BTA	ppm	Cigré WG A2.32 TF 02	<1	20 a 45	>10
Análisis de contenido de Irgamet 39	ppm	Cigré WG A2.32 TF 02	86	*	*

^{*}La concentración de Irgamet 39 recomendada para transformadores con presencia de dibencil disulfuro es 100 ppm.

^{*}El nombre comercial del pasivador metálico puede ser Irgamet 39, o Nypass o BTA.

PRUEBA	UNIDAD	MÉTODO	RESULTADO	LIMITE ACEITE NUEVO	LIMITE ACEITE EN SERVICIO
Análisis de contenido de DBDS	ppm	DOBLE	NR	no detectable (<5 ppm)	<25 ppm

Notas:

ND: no detectado NR: no realizado

- * Limites para aceite nuevo de acuerdo a IEC 60296-2012 "Fluids for electrotechnical applications Unused mineral insulating oils for transformers and switchgear".
- * Limites para aceite en servicio de acuerdo a IEC 60422-2013 "Mineral Insulating Oils in Electrical Equipment".
- * Dos aceites con la misma concentración de DBDS pueden tener comportamientos distintos, ya que la generación de sulfuro de cobre depende de varios factores: temperatura de operación, cantidad de oxigeno presente y presencia de pasivadores.
- * De acuerdo a estudios realizados por IEEE TC, la contaminación con sulfuro de cobre aumenta con el tiempo.
- * El límite de concentración de DBDS en aceite en servicio solo aplica para aceite contaminado por manipulación o equipos a los cuales se les ha cambiado el aceite.

OBSERVACIONES:

- Muestra tomada por Transelec S.A., y analizada en Laboratorio Doble Engineering Company.
- Restos de muestra con descarte inmediato.

SITUACIÓN ACTUAL: - Aceite en condiciones para servicio. - Analizar al cabo de un año. Evitar sobre-voltajes y/o aumento de carga en el equipo. - Adicionar pasivador hasta alcanzar 100 ppm o cambiar el aceite.

Este reporte de análisis no puede ser reproducido parcialmente sin la autorización por escrito de Jorpa Ingeniería S.A.

Carola Núñez D. Aprobó

Cristian Aramburu R. Revisó