		М	=107 458 419/0		struction d'ur 656/ Seuil de			1) =86 772 673
				ĺ			`	CONFORME : erreur de sommations sous
01	E.S.Z.F		80 329 549	80 429 550	94 788 868	94 906 869	6 <sup>ème</sup>	total VI de latrine douche  CONFORME : Erreur de sommation totale VI
02	E.G.M.S	-	79 459 594	79 509 594	93 762 321	93 821 321	5 <sup>ème</sup>	menuiserie métalliques de latrine douche (165 000 au lieu de 140 000)
03	LOARD SERVICES SARL		75 423 729	75 919 729	89 000 000	89 585 280	1er	CONFORME : Erreur de sommation totale général latrine à quatre postes (3 210 200 au lieu de 2 962 200)
04	SART-BTP		93 155 189	94 569 189	109 923 123	111 591 643	11 <sup>éme</sup>	CONFORME: Erreur de sommation totale IV Logement (1 525 670 au lieu de 893 670) Erreur de sommation totale VI Latrine-douche (195 000 au lieu de 120 000)
05	GROUPE TIHAN SARL		91 064 965	-	110 996 658		10 <sup>éme</sup>	Conforme
06	SADAR BTP SARL		90 825 582	-	107 174 187		8 <sup>éme</sup>	Conforme
	KO ET FILS		77 966 102	-	92 000 000	-	4 <sup>ème</sup>	Conforme
	YEYON SARL	01	77 760 110	-	91 756 930	-	3 <sup>ème</sup>	Conforme
09	ECOS AFRIQ		77 203 276	-	91 099 866	-	2 <sup>ème</sup>	Conforme
10	ELBAT		92 432 137	92 372 909	109 069 922	109 000 033	9 <sup>éme</sup>	Conforme : Absence de l'item 1.3 à savoir fouille pour semelle isolée de 0.6*.0.6*0.6
11	AFRICA BUILDERS		79 822 024	69.638.772	94 189 988	82.173.751	Non Classé	Ecarté pour offre anormalement basse : DEPOT MEG : omission d'une quantité item VIII PEINTURE 8.1 (81.39) APATAM : erreur de quantité dans terrassement item 7(1,126 au lieu de 11,126) RECAPITULATIF : omission du montant total dans la sommation de latrine à quatre postes et le montant de la maternité multiplié par 2 au lieu de 1 comme demandé dans le dossier
12	SOGEBA-TP				92.251.089		Non classé	NON CONFORME le diplôme de l'électricien demandé est un BAC + 5 et non un BAC+3
13	ETAR SARL				104.600.801		Non classé	NON CONFORME absence de carte grise de la citerne à eau mentionné dans le reçu
14	ACCORD BTP				104.049.860		Non classé	NON CONFORME le diplôme de l'ingénieur en génie civil est un BAC + 5 et non un BAC+3
15	ESTB SARL				96.378.721		Non classé	NON CONFORME nombre de vibreur, bétonnière et de compacteur n'est pas atteint
Att	ributaire Provisoire	cent vi		23 729) FCFA				millions quatre cent vingt trois mille sept t-neuf millions (89.000.000) FCFA avec un
1	ot 2 · Construction d'				ites : au C.S.F	2.S. du secteu	r 4. au C.	S.P.S URBAIN de Houndé et au C.S.P.S du
-				S	ecteur 3 de F	loundé		
		M=	169.531.385/ 0	,85M= 144.101	.677/ Seuil de	tolérance = (	095(0.85	M)= 136.896.593  CONFORME : erreur de quantité de item II.3 dans la rubrique construction d'un mur de
01	COGETI	04	127 597 874	128.079.168	150 565 491	151.133.418	3 <sup>ème</sup>	clôture au C.S.P.S du secteur 4 (13.38975 au lieu 13.38075) Erreur de quantité de item II.8 dans la rubrique construction d'un mur de clôture au C.S.P.S du secteur 4 (0.0704 au lieu de 0.704) Discordance entre prix unitaire en chiffre et en lettre des items III.2 de chacun des rubriques de construction murs de clôtures (200 000 en lettre et 250 000 en chiffre)
01	COGETI  LOARD SERVICES SARL	01	127 597 874 117 805 120		150 565 491 139 010 042		3 <sup>ème</sup>	lieu 13.38075) Erreur de quantité de item II.8 dans la rubrique construction d'un mur de clôture au C.S.P.S du secteur 4 (0.0704 au lieu de 0.704) Discordance entre prix unitaire en chiffre et en lettre des items III.2 de chacun des rubriques de construction murs de clôtures (200 000 en
	LOARD SERVICES	01						lieu 13.38075) Erreur de quantité de item II.8 dans la rubrique construction d'un mur de clôture au C.S.P.S du secteur 4 (0.0704 au lieu de 0.704) Discordance entre prix unitaire en chiffre et en lettre des items III.2 de chacun des rubriques de construction murs de clôtures (200 000 en lettre et 250 000 en chiffre)  CONFORME: Erreur de quantité sur item II.1 dans la rubrique construction d'un mur de clôture au C.S.P.S du secteur 4 (76.21856 au
02	LOARD SERVICES SARL ASC GROUPE TIHAN	01	117 805 120		139 010 042		1 <sup>er</sup>	lieu 13.38075) Erreur de quantité de item II.8 dans la rubrique construction d'un mur de clôture au C.S.P.S du secteur 4 (0.0704 au lieu de 0.704) Discordance entre prix unitaire en chiffre et en lettre des items III.2 de chacun des rubriques de construction murs de clôtures (200 000 en lettre et 250 000 en chiffre)  CONFORME: Erreur de quantité sur item II.1 dans la rubrique construction d'un mur de clôture au C.S.P.S du secteur 4 (76.21856 au lieu de 76.219)
02	LOARD SERVICES SARL ASC	01	117 805 120 140 869 151	117 805 085	139 010 042 166 225 599	139 009 994	1 <sup>er</sup> 5 <sup>ème</sup>	lieu 13.38075) Erreur de quantité de item II.8 dans la rubrique construction d'un mur de clôture au C.S.P.S du secteur 4 (0.0704 au lieu de 0.704) Discordance entre prix unitaire en chiffre et en lettre des items III.2 de chacun des rubriques de construction murs de clôtures (200 000 en lettre et 250 000 en chiffre)  CONFORME: Erreur de quantité sur item II.1 dans la rubrique construction d'un mur de clôture au C.S.P.S du secteur 4 (76.21856 au lieu de 76.219)
02 03 04 05	LOARD SERVICES SARL ASC GROUPE TIHAN SARL	01	117 805 120 140 869 151 137 264 700	117 805 085	139 010 042 166 225 599 161 972 346	139 009 994	1 <sup>er</sup> 5 <sup>ème</sup>	lieu 13.38075) Erreur de quantité de item II.8 dans la rubrique construction d'un mur de clôture au C.S.P.S du secteur 4 (0.0704 au lieu de 0.704) Discordance entre prix unitaire en chiffre et en lettre des items III.2 de chacun des rubriques de construction murs de clôtures (200 000 en lettre et 250 000 en chiffre)  CONFORME: Erreur de quantité sur item II.1 dans la rubrique construction d'un mur de clôture au C.S.P.S du secteur 4 (76.21856 au lieu de 76.219)