REPORT-ID: ZSOPRO20D

設計変更情報 ENGINEERING CHANGE NOTICE

機種 : MIXCAST4 变更番号 E. C. N. № : COS553

PRODUCTS

(ステータス : Issued STATUS

タイトル : LCD-JOINT基板BOM変更 ŤITĽE

設変記事 : LCD-JOINT基板BOM変更 CONTENTS

目的: LCD-TOINT基板部品変更に伴うBOM変更

#2部品を手挿しからSMTに構成変更 #手挿し部品が無くなるので部構成を削除 #部品追加

を行います。

部番:TP501,TP502の部品を手挿しからSMTへ構成を変更します。 上記変更により、EZ5645702A PCBA,T-LCD-JIONT MIXCAST4の 構成部品が無くなるため、部構成を削除します。 部番:TP510,TP511 にM03419300Aを追加します。

LCD-JOINT基板BOM变更修正。

FPP生产实施。

関連図面 RELATED DRAWINGS

: 2021/05/14

: 3670 Taketomo Matsumoto

担当 PERSON IN CHARGE

依頼元 : 開発統括部 開発1部 HW開発課 REQUESTING SECTION

: 要 To be held

設変会議 E. C. MTG.

PP番号 P. P. NO. 技術連絡書№ ENG. INFO. NO.

実施 ENFORCEMENT : To be enforced

: FUNCTION

変更理由(主) REASON (MAIN) 変更理由(従) REASON (SUB)

安全規格 SAFETY STD : NOT required

進行状況 COORD. TO MERCHANT : To be coordinated

機番管理 CONTROL LEVEL : NOT required

客先承認 CUSTOMER"S APPRV : NOT required

Sマニュアル訂正 : NOT required CHG. IN SERV. MANUAL 取説訂正 : NOT required CHG. IN USR. MANUAL カタログ訂正 CHG. IN BROCHURE : NOT required

作業標準訂正 CHG. IN MFTR. MANUAL : NOT required

技術情報発行 ENGINEERING INFO. : NOT required

コスト変動 COST : No change

単位コスト UNIT COST 金型改造費 COST FOR DIE PAGE: 1

PAGE: 2

## 設計変更情報 詳細情報 ENGINEERING CHANGE NOTICE 〈DETAILS〉

機種: MIXCAST4 PRODUCTS

1-

变更番号 E. C. N. № : COS553 2021/05/14

設変会議日: DATE タイトル (ステータス : Issued STATUS : LCD-JOINT基板BOM交更 TITLE

親品目 : E95645700A MATERIAL ( 1) PCBA, LCD-JIONT MIXCAST4

	旧品目(BEFORE COMPONENT	CHANGE) DESCRIPTION	QUANTITY	权付位置 INST. POINT	新品目(AFTER (COMPONENT	CHANGE) DESCRIPTION	QUANTITY	取付位置 INST. POINT	明細番号 ITEM	#1 CMP	#2 2ND	#3 INS	#4 PART	
1	EZ5645702A	PCBA, T-LCD-TIONT MIXCAST4	1, 000					T	0030	D*	3	_	5	

親品目 : EZ5645700A PCBA, S-LCD-JIONT MIXCAST4

		MATERIAL (	2)		60 4 4 4 2				m 44 A 国					
		旧品目(BEFORE COMPONENT	CHANGE) DESCRIPTION	QUANTITY	取付位置 INST. POINT	新品目(AFTER (COMPONENT	CHANGE) DESCRIPTION	QUANTITY	取付位置 INST. POINT	明細番号 ITEM	#1 CMP	#2 2ND	#3 INS	#4 PART
2-	1				•	M0417570	SPACER, THB-4. 6-3	2. 000 1. 000	TP501	1000	D*	3	5	5
2-	2					M03419300A	0002 LEAF SPR, BSG-20*45*070 G	1. 000 2. 000	TP502	1100	D*	3	5	5
-	_					1100011	0001 0002	1. 000 1. 000	TP510 TP511	1100		Ŭ		

親品目 : EZ5645702A MATERIAL (3) PCBA, T-LCD-JIONT MIXCAST4

MATERIAL	MATERIAL ( 3)			取合分果				取合金								
旧品目(BEFO COMPONENT	RE CHANGE) DESCRIPTION			取付位置 INST. POINT		新品目(AFTER COMPONENT	CHANGE) DESCRIPTION		QUANTITY	取付位置 INST. POINT		明細番号 ITEM	#1 CMP	#2 2ND	#3 INS	#4 PART
3- 1 M0417570	SPACER, THB-4. 6-3	0001	2. 000 1. 000	TP501	T							0100	D*	3	5	1

#1 CMP: 互換性 COMPATIBILITY 1ST A 有 COMPATIBLE BYTE B → C ← D 無 NOT COMPATIBLE

#2 2ND: セカンド区分 2ND VENDER 1 有り EXIST 2 優先 PREFERENTIAL 3 無し NOT EXIST

0002 1.000 TP502

#3 INS: 手配指示 INSTRUCTION
1 既出荷品 SHIPPED PRODUCTS
2 仕掛品 WIP (WORK IN PROCE
3 在庫部品 STOCK
4 外注仕掛品 WIP IN SUPPLIER
5 新規発注 NEW ORDER
9 未定 NOT DECIDED WIP (WORK IN PROCESS)

#4 PART: 旧部品処理 TREATMENT OF STOCK
1 転用 CONVERSION
S) 2 廃棄 DISPOSAL
3 追加工 REPROCESSING
4 消化 CONSUMPTION
5 無し NOT NECESSARY
9 未定 NOT DECIDED

2ND 1-9 SIMULTANEOUS CHANGE BYTE \* NO SIMULTANEOUS CHANGE