REPORT-ID: ZSOPRO20D

設計変更情報

ENGINEERING CHANGE NOTICE

機種: CD-500B PRODUCTS

変更番号 E. C. N. № : EA6296

(ステータス : Fixed STATUS

タイトル: Cost削減の為、ASSY分割(CHI仕向追加) TITLE 同期設変: - - -SIMULTANEOUS E. C. N. 関連設変: - - -RELATED E. C. N.

設変記事: Cost削減の為、ASSY分割(CHI仕向追加) CONTENTS

設変:EA6227にてCD-500/CD-500BのCost削減の為、部品の削除とASSYを分割しましたが、CD-500BのCHI仕向が漏れていましたので、本設変にて対応します。

親品番: Y00527854A

AMPL SECT, CD500B CHI G 364A GPCBA, MAIN CD-500B CHI G (新規品番) E90411300E GATHER PCB, MAIN CD-500 G E95411410A PCB ASSY, MAIN CD-500B G →E95411364A

[実施LOT] 次回生産分より実施

[**関連資料**] 設変: EA6227 作業連絡書No. X-3236

[依頼者] DTA改善要求(No. 37)
[検図者] 生産技術課 岡部不二雄
[承認者] 生産技術課 鴇田 課長
翻译: 因设变EA6227里CD-500/CD-500B的消減的原因, D-500BのCHI仕向遗漏了, 所以本设变対应。
实施: 下LOT开始实施, (详细LOT生管安排)。

関連図面 RELATED DRAWINGS

設変会議日 : 2020/09/23

DATE

: 1720 sato michiko

担当 PERSON IN CHARGE

依頼元: REQUESTING SECTION

設変会議 E.C.MTG. : 要 To be held

DTA

PP番号 P. P. NO. 技術連絡書№

ENG. INFO. NO.

実施 ENFORCEMENT : To be enforced

: COST DOWN

変更理由(主) REASON(MAIN) 変更理由(従) REASON(SUB)

安全規格 SAFETY STD : NOT required

進行状況 COORD. TO MERCHANT : To be coordinated

: NOT required

機番管理 CONTROL LEVEL

客先承認 : NOT required CUSTOMER"S APPRV Sマニュアル訂正 : NOT required CHG. IN SERV. MANUAL 取説訂正 : NOT required CHG. IN USR. MANUAL カタログ訂正 : NOT required CHG. IN BROCHURE 作業標準訂正 : NOT required CHG. IN MFTR. MANUAL 技術情報発行 : NOT required ENGINEERING INFO.

:

コスト変動 COST : Decrease

単位コスト UNIT COST 金型改造費 COST FOR DIE

PAGE:

2-

設計変更情報 詳細情報 ENGINEERING CHANGE NOTICE 〈DETAILS〉

機種: CD-500B PRODUCTS: CD-500B

変更番号 E. C. N. № : EA6296 2020/09/23

(ステータス : Fixed STATUS

<mark>設変会議日:</mark> DATE タイトル TITLE

: Cost削減の為、ASSY分割(CHI仕向追加)

GPCBA, MAIN CD-500B CHI G

親品目 : E95411364A MATERIAL (1)

| 旧品目(BEFORE COMPONENT | CHANGE) DESCRIPTION | QUANTITY | 取付位置 INST. POINT | 新品目(AFTER (COMPONENT | CHANGE) DESCRIPTION | 取 I QUANTITY P | 付位置 INST. POINT | 明細番号 ITEM | #1 CMP | | #3 INS | |
|-------------------------|---------------------|----------|------------------------|--|--|----------------------|-----------------------|--------------------------------------|----------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|
| 1 2 3 4 5 | | | | E90411300E E95411410A A0013060 A0013240 A0012960 | GATHER PCB, MAIN CD-500 G PCB ASSY, MAIN CD-500B G SOLDER PASTE, M40-LS720 G STR SOLD, YS-RMA NP103 0.8 STICK SOLDER, DIP NP103T G | | Ţ | 0010 0020 0030 0040 0050 | D* D* D* D* | 3 3 3 3 3 | _ _ _ _ | 5 5 5 5 5 |

親品目: Y00527854A MATERIAL: (2) AMPL SECT, CD500B CHI G

| | 旧品目(BEFORE COMPONENT | CHANGE) DESCRIPTION | QUANTITY | 取付位置 INST. POINT | 新品目(AFTER (COMPONENT | CHANGE) DESCRIPTION | QUANTITY | 取付位置 INST. POINT | 明細番号 ITEM | #1 CMP | #2 2ND | #3 INS | |
|---|-------------------------|----------------------------|----------|------------------------|----------------------|---------------------------|----------|------------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|---|
| - | 1 E95411354B | GA PCBA, MAIN CD-500 CHI G | 0. 500 | | E95411364A | GPCBA, MAIN CD-500B CHI G | 0. 500 | | 0010 | D* | 3 | 5 | 5 |

#1 CMP: 互換性 COMPATIBILITY 1ST A 有 COMPATIBLE BYTE B → C ←

#2 2ND: セカンド区分 2ND VENDER 1 有り EXIST 2 優先 PREFERENTIAL 3 無し NOT EXIST

#3 INS : 手配指示 INSTRUCTION # 1 既出荷品 SHIPPED PRODUCTS 2 仕掛品 WIP(WORK IN PROCESS) 3 在庫部品 STOCK 4 外注仕掛品 WIP IN SUPPLIER 5 新規発注 NEW ORDER 9 未定 NOT DECIDED

#4 PART: 旧部品処理 TREATMENT OF STOCK

1 転用 CONVERSION

2 廃棄 DISPOSAL

3 追加工 REPROCESSING

4 消化 CONSUMPTION

5 無し NOT NECESSARY

9 未定 NOT DECIDED

2ND 1-9 SIMULTANEOUS CHANGE NO SIMULTANEOUS CHANGE

D 無 NOT COMPATIBLE