設計変更情報 ENGINEERING CHANGE NOTICE

変更番号 E. C. N. № : UD-505-X : EA6562

PRODUCTS

(ステータス : Fixed STATUS

タイトル: PHONES端子ESD耐性改善

TITLE

同期設変 SIMULTANEOUS E.C.N. 関連設変 :

RÉLATED E. C. N.

設変記事: PHONES端子ESD耐性改善CONTENTS

UD-505-X 信頼性試験#ESD試験での不具合対策。 Head phones cableのplug shieldへの被雷を本体chassisへbypassする。 なお、現UD-505とPCB Assyを別とするため、Assy品番を変更する。

Y00929500A AMPL SECT, UD-505-X

0060 E95584700A GATHER PCBA, PHONE UD505 G 0060 E95658200A GATHER PCBA, PHONE UD55X G

Y00929554A AMPL SECT, UD-505-X CHI

0060 E95584754A GA PCBA, PHONE UD505 CHI G 0060 E95658254A GA PCBA, PHONE UD55X CHI G

E95658200A GATHER PCBA, PHONE UD55X G E95658254A GA PCBA, PHONE UD55X CHI G E95658400A PCB ASSY, PHONE UD55X G EZ5658300A PCB ASSY, S-PHONE UD55X G BOM追加 BOM追加 BOM追加 BOM追加

実質的な変更は下記の2点です。 EZ5658300A PCB ASSY, S-PHONE UD55X G 0180 C0102694 CC, X7R 50V 0.10UF K 1608 0190 C0099014 CC, X7R 25V 0.1UF K 0402G

0190 C0099014(部番R820)については、PCBのpadは1608ですが、 高さ制限により1005の部品としたため、実装状態に注意願います。

生産1台目より実施願います。

PHONES端子ESD耐性改善,现行BOM修正。

设变发行开始实施。

関連図面 RELATED DRAWINGS : 2021/06/29

: Y4280 tadashi, sasaki

PERSON IN CHARGE

依頼元 : TEC REQUESTING SECTION

: 不要 NOT to be held

設変会議 E.C.MTG.

PP番号 P. P. NO. 技術連絡書№ ENG. INFO. NO.

実施 : To be enforced

ENFORCEMENT

変更理由(主) : RELIABILITY

REASON (MAIN) 変更理由(従) REASON (SUB)

安全規格 SAFETY STD : NOT required

: To be coordinated

進行状況 COORD. TO MERCHANT

機番管理 CONTROL LEVEL : NOT required

客先承認 : NOT required CUSTOMER"S APPRV Sマニュアル訂正 : NOT required

CHG. IN SÉRV. MANUAL

取説訂正 : NOT required CHG. IN USR. MANUAL カタログ訂正 : NOT required CHG. IN BROCHURE

作業標準訂正 : NOT required CHG. IN MFTR. MANUAL : NOT required

技術情報発行 ENGINEERING INFO.

コスト変動 COST : Increase

単位コスト UNIT COST 金型改造費 COST FOR DIE PAGE: 1

PAGE: 2

設計変更情報 詳細情報 ENGINEERING CHANGE NOTICE 〈DETAILS〉

機種: UD-505-X PRODUCTS

変更番号 : EA6562 E.C.N.No (ステータス : Fixed STATUS 設変会議日 : 2021/06/29 DATE) タイトル : PHONES端子ESD耐性改善 TITLE

日前 COM 1- 1 1- 2 1- 3 1- 4 1- 5	品目: E95658200A ERIAL (1) 品目(BEFORE CHANGE) PONENT DESCRIPTION	GATHER PCBA, PHONE UD55X G 取付位置 INST. QUANTITY POINT	新品目(AFTER (COMPONENT) + E90584700C E956584900A A0013060 A0012960	CHANGE) DESCRIPTION GATHER PCB, PHONE UD505 G PCB ASSY, PHONE UD55X G PCB ASSY, LINEIN UD505 G SOLDER PASTE, M40-LS720 G STICK SOLDER, DIP NP103T G STR SOLD, YS-RMA NP103 0. 8	QUANTITY 1. 000 2. 000 2. 000 0. 408 10. 650	取付位置 INST. POINT +	明細番号 ITEM 0010 0020 0030 0040 0050	#1 CMP C* C* C* A* A*	2ND 3	·	#4 PART 5 5 5 5 5 5 5 5
親点 MATI 旧品	品目: E95658254A ERIAL (2) 品目(BEFORE CHANGE) PONENT DESCRIPTION	GA PCBA, PHONE UD55X CHI G 取付位置 INST. QUANTITY POINT	新品目(AFTER (COMPONENT) + E90584700C E95658400A E95584900A A0013060 A0012960 A0013240	CHANGE)	QUANTITY 1. 000 2. 000 2. 000 0. 408	取付位置 INST. POINT +	明細番号 ITEM 0010 0020 0030 0040 0050 0060		#2 2ND	#3 INS	
旧品	語目: E95658400A ERIAL (3) 品目(BEFORE CHANGE) PONENT DESCRIPTION	PCB ASSY, PHONE UD55X G 取付位置 INST. QUANTITY POINT	新品目(AFTER (COMPONENT + E90584800C EZ5658300A EZ5584802A	CHANGE) DESCRIPTION PCB, PHONE UD505 G PCB ASSY, S-PHONE UD55X G PCB ASSY, T-PHONE UD-505 G	QUANTITY 1.000 1.000 1.000	取付位置 INST. POINT +	明細番号 ITEM 0010 0020 0030	#1 CMP C* C* C*		_	#4 PART 5 5

REPORT-ID: ZSOPRO20D

設計変更情報 詳細情報 ENGINEERING CHANGE NOTICE 〈DETAILS〉

機種: UD-505-X PRODUCTS : EA6562 2021/06/29

設変会議日 : DATE) タイトル TITLE 変更番号 : EA6562 E. C. N. № (ステータス : Fixed STATUS : PHONES端子ESD耐性改善

親品目 : EZ5658300A PCB ASSY, S-PHONE UD55X G

	MATERIAL (4) 旧品目(BEFORE CHANGE) COMPONENT DESCRIPTION	取付位置 INST. QUANTITY POINT	新品目(AFTER C COMPONENT	HANGE) DESCRIPTION	QUANTITY	取付位置 INST. POINT	明細番号 ITEM	#1 CMP	#2 2ND	#3 INS	#4 PART
4-	1	*	S0103734	FET, TT8K11TCR G 0001 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009	10.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	Q801 Q802 Q803 Q804 Q805 Q806 Q807 Q808 Q809 Q810	0010	C*	3	5	5
4-	2		S0086684	ZENER DIO, RSB27V G 0001 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008	8. 000 1. 000 1. 000 1. 000 1. 000 1. 000 1. 000 1. 000	D801 D802 D803 D804 D805 D806 D807 D808	0050	C*	3	5	5
4-	3		C0068104	CQ, 50V 0.022UF J GAO 0001 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008	8. 000 1. 000 1. 000 1. 000 1. 000 1. 000 1. 000 1. 000 1. 000	C801 C802 C803 C804 C805 C806 C807 C808	0100	C*	3	5	5
4-	4		R0157394	RD, 1/10W 0 OHM J0603G 0002 0004 0005	3. 000 1. 000 1. 000	R812 R820 R821	0150	C*	3	5	5
4-	5		R0157744	RD, 1/4W 10 OHMJ1206G 0001 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008	8. 000 1. 000 1. 000 1. 000 1. 000 1. 000 1. 000 1. 000	R801 R803 R806 R807 R810 R811 R815	0160	C*	3	5	5

PAGE: 3

PAGE: 4

設計変更情報 詳細情報 ENGINEERING CHANGE NOTICE 〈DETAILS〉

ENGINEERING OFFICE NOTICE	DEITHED,							
機種: UD-505-X PRODUCTS	変更番号 : EA6 E. C. N. № (ステータス : Fix STATUS		設変会議日 : 2021/06/ DATE タイトル : PHONES端 TITLE	/29 岩子ESD耐性改善				
4- 6		R0170374	RD, 1/8W 10K OHM J0805 G 0001 0002 0003 0004 0005 0006	8. 000 1. 000 R802 1. 000 R804 1. 000 R808 1. 000 R809 1. 000 R813 1. 000 R814 1. 000 R816	0170	C* 3	5	5
4- 7		C0102694	0008 CC, X7R 50V 0, 10UF K 1608	1. 000 R818 1. 000	0180	C* 3	5	5
4- 8		C0099014	0001 CC, X7R 25V 0. 1UF K 0402G 0001	1. 000 R812 1. 000 1. 000 R820		C* 3	5	5
親品目: Y00929500A AMPL SECT, UD-505-X I日品目(BEFORE CHANGE)	+	新品目(AFTER COMPONENT E95658200A	CHANGE) DESCRIPTION GATHER PCBA, PHONE UD55X G	取付位置 INST. QUANTITY POINT 0.500	ITEM	#1 #2 CMP 2ND C* 3		#4 PART 5
旧品目(BEFORE CHANGE)	取付位置 INST.	新品目(AFTER (CHANGE)	取付位置 INST.	明細番号 ITEM	#1 #2	#3	#4
COMPONENT DESCRIPTION QUANTIT	Y POINT +	COMPONENT	DESCRIPTION	QUANTITY POINT		CMP 2ND	INS	PART
6- 1 E95584754A GA PCBA, PHONE UD505 CHI G 0. 500		E95658254A	GA PCBA, PHONE UD55X CHI G	0. 500	0060	C* 3	5	5
#1 CMP: 互換性 COMPATIBILITY #2 2ND: セカ 1ST A 有 COMPATIBLE 1 有 BYTE B → 2 優 C ← 3 無 D 無 NOT COMPATIBLE	ンド区分 2ND VEND り EXIST 先 PREFERENTIAL し NOT EXIST	ER #3 INS : = 1 2 3 4 5 5	手配指示 INSTRUCTION L 既出荷品 SHIPPED PRODUCT C SHIPP	3 iB 加工 RF	TREATMENT INVERSION SPOSAL SPOSAL DEPROCESSING INSUMPTION OT NECESSAR OT DECIDED		K	