

### **Procedimento de Calibração do Touch screen com Pendrive**

- 1) Colocar o arquivo *Start\_TSCALIBRATE* em uma pendrive formatada;
- 2) Extrair o arquivo *Start\_TSCALIBRATE* dentro da pendrive;
- 3) Colocar a pendrive na porta USB com o teclado desligado;
- 4) Ligar o teclado e tocar os 5 pontos de calibração;  
(A imagem mostra o primeiro ponto sendo tocado)



- 5) Aguardar o programa reiniciar completamente;
- 6) Desligue o teclado;
- 7) Retire a pendrive;
- 8) Ligue o teclado;