НПО ЛР Тест 12(2)

21it1.chinikaylo.a@pdu.by Сменить аккаунт



Сохранение...

*Обязательный вопрос

Электронная почта *



Указать в моем ответе адрес электронной почты 21it1.chinikaylo.a@pdu.by


Определите характеристику надежности и ее обозначение *					
	P(t)	Q(t)	a(t)	λ(t)	
Вероятность безотказной работы	•	0	0	0	
Интенсивность отказов	0	0	0	•	
Частота отказов	0	0	•	0	
Вероятность отказа	0		0	0	

ВосстанавливаемойНевосстанавливаемойОбслуживаемойНеобслуживаемой

Показатель "Вероятность безотказной работы для невосстанавливаемых * систем" обладает следующими свойствами...

- **P**(0) = 1
- ✓ dP(t)/dt > 0
- Iim P(t) = 0
- \triangleleft dP(t)/dt <= 0

Отметьте правильную зависимость между показателями "Вероятность безотказной работы P(t)" и "Вероятность отказа Q(t)":



- Q(t) = 1-P(t)
- $\bigcirc Q(t) = 1 + P(t)$

Отправить мне копию ответов

Отправить Очистить форму

Форма создана в домене Полоцкий государственный университет имени Евфросинии Полоцкой. <u>Сообщение о нарушении</u>

Google Формы