



腐蝕是局部電化學電池；防蝕方法改變水／氧接觸或指定更易氧化的陽極

水滴下的差異充氧鏽蝕



鋅作犧牲陽極保護鋼鐵



鋅耗盡後需更換；塗層完整性與電解質環境會改變保護效果