




直流電源正端接陽極、負端接陰極；銅在兩極以相反半反應轉移

銅的電解精煉



鋼匙表面鍍銅



電量決定增重；表面清潔與電流密度影響均勻度

