Директор филиала "МЦ АУВД" ФГУП "Госкорпорация по ОрВД"

Самсонову С.П.

Перминову А.А. Повалию А.П.

Предоставить сведения в установленном порядке.

В.В.Ужаков

K Bx 2675 OT 10.08.2017

Buropoly A.S.

Dal nenouhenens

1 0. 08. 2017

10, 68, 200

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ТРАНСПОРТА

УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО АВИАЦИОННОГО НАДЗОРА И НАДЗОРА ЗА ОБЕСПЕЧЕНИЕМ ТРАНСПОРТНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ЦЕНТРАЛЬНОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ

ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ТРАНСПОРТА

(УГАН НОТБ ЦФО Ространснадзора)

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

о возбуждении дела об административном правонарушении и назначении административного расследования

«10» июля 2017 г. 15 час. 00 мин.

Московскя обл., г. Люберцы.

(место вынесения)

Я, главный государственный инспектор отдела надзора в сфере использования воздушного пространства и аэронавигационного обслуживания Коскин О.Б.

(должность, подразделение, звание, фамилия, инициалы должностного лица Ространспадзора выпесшего определение)

в соответствии со ст.28.7 Кодекса РФ об административных правонарушениях, принимая во внимание наличие признаков административного правонарушения, совершенного «06» июля 2017 года в районе ОПРС Юхнов Московской воздушной зоны

(место совершения правонарушения)

ответственность, за которое предусмотрена частью 1 ст. 11.4, Кодекса РФ об административных правонарушениях, а именно:

06.07.20.17 BC Б-757, рейс КЗР 941, REG/P4MAC следовало по ВТ Р11 от ПОЛ СУГИР на ОПРС Юхнов на эшелоне 360.

Во встречном направлении по ВТ Б102 от ПОД АСКИЛ на ОПРС Юхнов следовало ВС А-319, рейс СБИ 1796, REG/ VP-BTS на эппелоне 370.

Диспетчер УВД дал указание экинажу ВС А-319 снижаться до эшелона 350, с пересечением (эшелона 360, занятым встречным ВС Б-757, которое экинаж ВС принял, подтвердил и начал снижение. Расстояние между ВС составляло около 45 км.

в 12.21.00 (здесь и далее время UTC), сработала система предупреждения опасного сближения (CHOC) на АС УВД «Теркас».

Обнаружив потенциально конфликтную ситуацию (ПКС), диспетчер УВД дал указание экинажу ВС А-319 немедленно отвернуть влево на 30 градусов, которое экинаж ВС принял, подтвердил и приступил к выполнению.

Затем диспетчер УВД дал указание экипажу ВС отвернуть влево на 30 градусов, которое экипаж ВС приняю отворот не начал

Определив, что ВС Б-757 не начало отворот влево, Дисперия 100 до

повторно дал указание экипажу ВС Б-757 на отворот влево, которое экипаж ВС принял, подтвердил и приступил к выполнению.

После отворота ВС Б-757 движение ВС стало расходящимся.

В 12.22,20, по данным наземных СОК, ВС разопились на расходящихся курсах на боковом интервале около 7 км на одной высоте.

Докладов экинажей BC о срабатывании TCAS в режиме «КА» не поступало.

(описание нарушения, указание на лицо, его совершившее)

Принимая во внимание, что имеются основания для проведения административного расследования, поскольку в срок, установленный для составления протокола об административном правонарушении, затруднительно:

- 1) определить, в отношении какого конкретного лица должен быть составлен протокол об административном правонарушении;
- 2) указать в протоколе на конкретные виновные действия лица или последствия этих действий;
- 3) собрать достаточные доказательства вины лица, совершившего административное правонарушение (нужное подчеркнуть)

определил:

- 1. Возбудить административное производство.
- 2. Приступить к административному расследованию.
- 3. Поручить производство административного расследования

(заполняется при поручении административного расследования другому должностному лицу
Ространенадзора) С определением ознакомлен, права и обязанности, предусмотренные КоА
РФ, мне разъяснены, копию определения получил(а)
подпись лица, в отношении которого ведется производство по делу)
Копия определения направлена лицу, в отношении которого ведето производство по делу, по эл. почте:
(способ направления копии определения)

Подпись должностного лица, вынесшего определение

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ТРАНСПОРТА УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО АВИАЦИОННОГО НАДЗОРА И НАДЗОРА ЗА ОБЕСПЕЧЕНИЕМ ТРАНСПОРТНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ЦЕНТРАЛЬНОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ

(УГАН НОТЬ ЦФО Ространснадзора)

ОПРЕДЕЛЕНИЕ об истребовании сведений

«02» августа 2017 г. 10 час. 00 мин.

Московская обл., г. Люберцы (место выпесения)

Я, главный государственный инспектор отдела надзора в сфере использования воздушного пространства и аэронавигационного обслуживания О.Б Коскин

(должность, подразделение, звание, фамилия, инициалы должностного лица Ространенадзора вынесшего определение)

В соответствии со ст. 26. 10 Кодекса РФ об административных правонарушениях, принимая во внимание, что в ходе производства по делу об административном правонарушении, совершенном «06» июля 2017 года в районе OTPC Юхнов Московской воздушной зоны

(место совершения правонарушения)

диспетчером РЛУ на секторе «Киев-1» (К1) смены №1 РДЦ Беляевым Борисом Сергеевичем

(указание на лицо, совершившее правонарушение)

а именно:

06.07.20.17 ВС Б-757, рейс КЗР 941, REG/P4MAC следовало по ВТ Р11 от ПОД СУГИР на ОПРС Юхнов на эшелоне 360.

Во встречном направлении по ВТ Б102 от ПОД АСКИЛ на ОПРС Юхнов следовало ВС А-319, рейс СБИ 1796, REG/ VP-BTS на эшелоне 370.

Диспетчер УВД дал указание экипажу ВС A-319 снижаться до эшелона 350, с пересечением (эшелона 360, занятым встречным ВС Б-757, которое экипаж ВС принял, подтвердил и начал снижение. Расстояние между ВС составляло около 45 км.

в 12.21.00 (здесь и далее время UTC), сработала система предупреждения опасного сближения (СПОС) на АС УВД «Теркас».

Обнаружив потенциально конфликтную ситуацию (ПКС), диспетчер УВД дал указание экипажу ВС А-319 немедленно отвернуть влево на 30 градусов, которое экипаж ВС принял, подтвердил и приступил к выполнению.

Затем диспетчер УВД дал указание экинажу ВС Б-757 немедленно отвернуть влево на 30 градусов, которое экинаж ВС принял и подтвердил, но отворот не начал

Определив, что BC Б-757 не начало отворот влево, диспетчер УВД повторно дал указание экипажу BC Б-757 на отворот влево, которое экипаж BC принял, подтвердил и приступил к выполнению.

После отворота ВС Б-757 движение ВС стало расходящимся.

В 12.22,20, по данным наземных СОК, ВС разоплись на расходящихся курсах на боковом интервале около 7 км на одной высоте.

Докладов экипажей BC о срабатывании TCAS в режиме «КА» не поступало.

Изучив материалы расследования авиационного события от 24.07.2017, проведенного комиссией Центрального МТУ Росавиации, связанного со срабатыванием СПОС между ВС А-319, рейс СБИ 1796, REG/ VP-BTS и ВС Б-757, рейс КЗР 941, REG/P4MAC произопедниего 06.07.2017 в районе ОПРС Юхнов выявлено, что данное Срабатывание СПОС на АС УВД «Теркас» между ВС Б-752, рейс КЗР 941, рег. Р4МАС й ВС А-319, рейс СБИ 1796, рег. VP-BTS, произопло вследствие нарушения минимального интервала горизонтального эпелонирования между ВС по причине выполнения экинажем ВС А-319 указаний диспетчера РЛУ сектора К1 на снижение до эпелона 350 выданного без должного анализа воздушной обстановки и отсутствия прогноза ее развития. что в итоге привело к угрозе безопасности полетов.

В результате ненадлежащего предоставления услуги по обслуживанию воздупного движения диспетчером Беляевым Борисом Сергеевичем произопло нарушение требований пли «и» пункта 147 Федеральных правил использования воздушного пространства Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 11.03.2010 № 138.

ответственность за которое, предусмотрена частью 2 ст. 11.4 Кодекса РФ об административных правонарушениях, возникла необходимость в истребовании сведений, необходимых для разрешения дела, а именно: Данные на диспетчера РЛУ на секторе «Киев-1» (К1) смены №1 РДЦ Беляева Бориса Сергеевича

- 1. осуществлявшего управление воздушным движением в момент события (паспортные данные (гражданство, год, место рождения, серия и № паспорта, когда и кем выдан, код подразделения адрес регистрации (место проживания)), контактный телефон
- 2. Объяснение указанного диспетчера по факту произопледписго события. (указать сведения, подлежащие истребованию)

которыми располагает: директор филиала «МПД АУВД» ФГУП «Госкорнорация по ОрВД» В.В Ужаков

(орган, юридическое или физическое лицо, от которых необходимо истребовать сведения)

определил:

1. Истребовать от директора филиала «МЦ АУВД» ФГУП «Госкорнорация по ОрВД» В.В Ужакова

(орган, юридическое или физическое лино, от которых необходимо истребовать сведения)

следующие сведения:

Данные на диспетчера РЛУ на секторе «Киев-1» (К1) смены №1 РДЦ Беляева Бориса Сергеевича

1. осуществлявшего управление воздушным движением в момент события (паспортные данные (гражданство, год, место рождения, серия и № паспорта, когда и кем выдан, код подразделения адрес регистрации (место проживания)), контактный телефон

- 2. Объяснение указанного диспетчера по факту произопледшего события. Указанные сведения прошу направить по адресу: 140002, Московская обл., т. Люберцы, Октябрьский проспект, д.15 или по электронной почте: Е-mail «ivp@ugancfo.ru»
- 2. В соответствии со ст.26.10 КоАП РФ востребованные сведения должны быть направлены в трехдневный срок со дня получения определения.

В соответствии со ст.19.7 КоА11 РФ непредставление или несвоевременное представление в государственный орган (должностному лицу) сведений (информации), представление которых предусмотрено законом и необходимо для осуществления этим органом (должностным лицом) его законной деятельности, а равно представление в государственный орган (должностному лицу) таких сведений (информации) в исполном объеме или в искаженном виде, влечет наложение административного пітрафа на граждан в размере от ста до трехсот рублей; на должностных лиц - от трехсот до пятисот рублей; на юридических лиц - от трех тысяч до няти тысяч рублей.

Определение направлено: по почте с уведомлением по адресу: 119027, г. Москва, ул. Б. Внуковская, д. 2A, на e-mail mcauwd@atcm.ru « 02 » августа 2017 Γ. (способ направления определения)

Определение получил, об административной ответственности по ст.17.7

КоАП РФ предупрежден « » 201 г.

Подпись должностного лица, вынесшего определение



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ТРАНСПОРТА УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО АВИАЦИОННОГО НАДЗОРА И НАДЗОРА ЗА ОБЕСПЕЧЕНИЕМ ТРАНСПОРТНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ЦЕНТРАЛЬНОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ

(УГАН НОТБ ЦФО Ространснадзора)

ОПРЕДЕЛЕНИЕ об истребовании сведений

«02» августа 2017 г. 10 час. 00 мин.

Московская обл., г. Люберцы (место вынесения)

Я, главный государственный инспектор отдела надзора в сфере использования воздушного пространства и аэропавигационного обслуживания О.Б Коскин

(должность, подразделение, звание, фамилия, инициалы должностного лица Ространснадзора вынесшего определение)

В соответствии со ст. 26. 10 Кодекса РФ об административных правонарушениях, принимая во внимание, что в ходе производства по делу об административном правонарушении, совершенном «06» июля 2017 года в районе ОПРС Юхнов Московской воздушной зоны

(место совершения правонарушения)

диспетчером ПК на секторе «Киев-1» (К1) смены №1 РДП Корнеевым Михаилом Алексеевичем

(указание на лицо, совершившее правонарушение)

а именно:

06.07.20.17 ВС Б-757, рейс КЗР 941, REG/P4MAC следовало по ВТ Р11 от ПОД СУГИР на ОПРС Юхнов на эшелоне 360.

Во встречном направлении по ВТ Б102 от ПОД АСКИЛ на ОПРС Юхнов следовало ВС А-319, рейс СБИ 1796, REG/ VP-BTS на эщелоне 370.

Диспетчер УВД дал указание экипажу ВС А-319 снижаться до эшелона 350, с пересечением (эшелона 360, занятым встречным ВС Б-757, которос экипаж ВС принял, подтвердил и начал снижение. Расстояние между ВС составляло около 45 км.

в 12.21.00 (здесь и далее время UTC), сработала система предупреждения опасного сближения (CHOC) на АС УВД «Теркас».

Обнаружив потенциально конфликтную ситуацию (ПКС), диспетчер УВД дал указание экипажу ВС A-319 немедленно отвернуть влево на 30 градусов, которое экипаж ВС принял, подтвердил и приступил к выполнению.

Затем диспетчер УВД дал указание экипажу ВС Б-757 немедленно отвернуть влево на 30 градусов, которое экипаж ВС принял и подтвердил, но отворот не начал

Определив, что ВС Б-757 не пачало отворот влево, диспетчер УВД повторно дал указание экипажу ВС Б-757 на отворот влево, которое экипаж ВС принял, подтвердил и приступил к выполнению.

После отворота ВС Б-757 движение ВС стало расходящимся.

В 12.22,20, по данным наземных СОК, ВС разоплись на расходящихся курсах на боковом интервале около 7 км на одной высоте.

Докладов экипажей BC о срабатывании TCAS в режиме «КА» не поступало.

Изучив материалы расследования авиационного события от 24.07.2017, проведенного комиссией Центрального МТУ Росавиации, связанного со срабатыванием СПОС между ВС А-319, рейс СБИ 1796, REG/ VP-BTS и ВС Б-757, рейс КЗР 941, REG/P4MAC произошедшего 06.07.2017 в районе ОПРС Юхнов выявлено, что данное Срабатывание СПОС на АС УВД «Теркас» между ВС Б-752, рейс КЗР 941, рег. Р4МАС й ВС А-319, рейс СБИ 1796, рег. VP-BTS, произопло вследствие нарушения минимального интервала горизонтального эшелонирования между ВС по причине выполнения экипажем ВС А-319 указаний диспетчера РЛУ сектора К1 на снижение до эптелона 350 выданного без должного анализа воздушной обстановки и отсутствия прогноза ее развития. что в итоге привело к угрозе безопасности полетов.

В результате ненадлежащего предоставления услуги по обслуживанию воздупного движения диспетчером Корнеевым Михаилом Алексеевичем произошло нарушение требований пл «и» пункта 147 Федеральных правил использования воздушного пространства Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 11.03.2010 № 138.

ответственность за которое, предусмотрена частью 2 ст. 11.4 Кодекса РФ об административных правонарушениях, возникла необходимость в истребовании сведений, необходимых для разрешения дела, а именно: Данные на диспетчера ПК на секторе «Киев-1» (К1) смены №1 РДЦ Корнесва Михаила Алексеевича

- 1. осуществлявшего процедурный контроль за воздушным движением в момент события (паспортные данные (гражданство, год, место рождения, серия и № паспорта, когда и кем выдан, код подразделения адрес регистрации (место проживания)), контактный телефон
- 2. Объяснение указанного диспетчера по факту произопледшего события. (указать сведения, подлежащие истребованию)

которыми располагает: директор филиала «МПД ЛУВД» ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» В.В Ужаков

(орган, юридическое или физическое лицо, от которых пеобходимо истребовать сведения)

ОПРЕДЕЛИЛ:

1. Истребовать от директора филиала «МЦ АУВД» ФГУП «Госкорнорация по ОрВД» В.В Ужакова

(орган, юридическое или физическое лицо, от которых необходимо истребовать сведения)

следующие сведения:

Данные на диспетчера РЛУ на секторе «Киев-1» (К1) смены №1 РДЦ Корнеева Михаила Алексеевича

1. осуществлявшего процедурный контроль за воздушным движением в момент события (наспортные данные (гражданство, год, место рождения, серия и № наспорта, когда и кем выдан, код подразделения адрес регистрации (место проживания)), контактный телефон

- 2. Объяснение указанного диспетчера по факту произопледшего события. Указанные сведения прошу направить по адресу: 140002, Московская обл., г. Люберцы, Октябрьский проспект, д.15 или по электронной почте: E-mail «ivp@ugancfo.ru»
- 2. В соответствии со ст.26.10 КоАП РФ востребованные сведения должны быть направлены в трехдневный срок со дня получения определения.

В соответствии со ст.19.7 КоАП РФ непредставление или иссвоевременное представление в государственный орган (должностному лицу) сведений (информации), представление которых предусмотрено законом и необходимо для осуществления этим органом (должностным лицом) его законной деятельности, а равно представление в государственный орган (должностному лицу) таких сведений (информации) в неполном объеме или в искаженном виде, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от ста до тремсот рублей; на должностных лиц - от трехсот до нятисот рублей; на юридических лиц - от трех тысяч до няти тысяч рублей.

Определение	направлено:	по	почте	С	уведомлением	ПО	адресу: 119027, г.
Москва, ул. Б.	Внуковская, д.	2Λ	, на е-п	nail	mcauwd@atcm	ru	« <u>02</u> » августа 2017
<u>r.</u>							
	(0110	соб н	аправлен	ия от	пределения)		

Определение	получил,	об	административной	ответственности	по	ст.17.7
КоАП РФ пре	дупрежден	«	» 201	l r.		

(подпись лица, от которого востр

Подпись должностного лица, вынесшего определение

