Sheet1

Checklist Lab Itinérant		
Machine(s):	3D Up Box+	
	Scanner 3D Sense	
	PC4	
Maintenance:	Brosse métallique	
	Carte de calibration	
	Tige d'acupuncture	
	Buse de rechange	
	Clé buse	
	Gant thermique	
Consommables:	4 filaments	
Entretien:	Pince coupante	
	Ciseaux	
	Colle à plastique	
	Spatule	
	Nettoyant plateau	
	Fixation plateau	
	Chiffon	
Finition:	Eponge à poncer	