```
// Sistemas Embarcados
//Rodrigo Reviglio Weishaupt
//201020656
// Tacometro
// LCD module connections
sbit LCD_RS at RE2_bit;
sbit LCD_EN at RE1_bit;
sbit LCD_D4 at RD4_bit;
sbit LCD_D5 at RD5_bit;
sbit LCD_D6 at RD6_bit;
sbit LCD_D7 at RD7_bit;
sbit LCD_RS_Direction at TRISE2_bit;
sbit LCD_EN_Direction at TRISE1_bit;
sbit LCD_D4_Direction at TRISD4_bit;
sbit LCD_D5_Direction at TRISD5_bit;
sbit LCD_D6_Direction at TRISD6_bit;
sbit LCD_D7_Direction at TRISD7_bit;
// End LCD mocule connection
void main(){
 int contador = 0; // variavel para contar cada periodo da onda
```

```
int rotacao = 0; // variavel para contar o numero de rotacoes
char res[6]; // variavel para armazenar o valor das rotacoes
ADCON1 = 0x0F; // Configura todos pinos para digital e
         // desabilita o conversor A/D
trisd = 0; // porta D como saida
portd = 0; // apaga todos os LEDs da porta D
trisc = 1; // Entrada: RC0; os outros bits sao saida
portc.rc2 = 1; // liga a ventoinha
Lcd_Init();
Lcd_Cmd(_LCD_CURSOR_OFF); // Desabilita o cursor
Lcd_Out(1,1,"Contador Rotacao"); // Escreve mensagem no LCD
while(1) {
  while (portc.rc0 == 0) // leitura do nivel logico 0 - sensor recebe luz
   ;
  while (portc.rc0 == 1) // leitura do nivel logico 1 - sensor nao recebe luz
   ;
  contador = contador + 1; // contador incrementado a cada periodo da onda
  if (contador == 9){ // IF responsavel por contar as rotacoes
   contador = 0; // reseta do contador de periodos
```

```
rotacao += 1;  // contador incrementado a cada rotacao completa
inttostr(rotacao,res);  // converte as rotacoes para uma string
Lcd_Out(2,1,res);  // escrve a string no LCD
}
}
// fim do programa
```