



GMAO Intelligente — Suprajit Morocco

Rapport d'intervention

Généré le : 24/07/2026 09:51

Équipement concerné

Code	EXT-0009
Nom	Extrusion Machine
Type	Extrusion
Zone	Production
Area	—
Adresse usine	Suprajit Morocco

Panne associée

Code panne	FAIL-0005
Titre	Vitesse d'extrusion instable
Type	Mechanical
Priorité (Rule Engine)	Critical
Priorité (IA)	Non analysée

Description

Machine critique d'extrusion haute vitesse présente des fluctuations de débit

Intervention

Technicien	Technicien Suprajit (317)
Date début	30/06/2026 15:30
Date fin	30/06/2026 15:45
Durée	0.25 h
Statut	Completed

Solution apportée

Roulement remplacé, graissage effectué

Pièces utilisées

Aucune pièce consommée pour cette intervention.