



GMAO Intelligente — Suprajit Morocco

Rapport d'intervention

Généré le : 23/07/2026 17:48

Équipement concerné

Code	WIN-0025
Nom	Winding Machine
Type	Winding
Zone	Préparation
Area	Préparation 1
Adresse usine	Suprajit Morocco TAC 2 Tanger

Panne associée

Code panne	FAIL-0032
Titre	Machine en état de chauffage
Type	Mechanical
Priorité (Rule Engine)	Medium
Priorité (IA)	Medium

Description

La température observée n'est pas comme d'habitude.

Intervention

Technicien	Mohamed Alami (422)
Date début	23/07/2026 17:45
Date fin	23/07/2026 17:47
Durée	0.03 h
Statut	Completed

Solution apportée

Changement d'une pièce endommagée.

Pièces utilisées

Référence	Nom	Quantité
MB-SMT1	Main du robot	1