



GMAO Intelligente — Suprajit Morocco

Rapport d'intervention

Généré le : 23/07/2026 14:27

Équipement concerné

Code	EXT-0006
Nom	Extrusion Machine
Type	Extrusion
Localisation	Workshop B

Panne associée

Code panne	FAIL-0001
Titre	Bearing overheating
Type	Mechanical
Priorité (Rule Engine)	Critical
Priorité (IA)	Non analysée

Description

Motor overheats during extrusion cycle, temperature exceeds threshold

Intervention

Technicien	Technicien Suprajit (317)
Date début	28/06/2026 12:18
Date fin	28/06/2026 14:48
Durée	2.5 h
Statut	Completed

Solution apportée

Bearing replaced with new SKF unit, lubrication redone

Pièces utilisées

Référence	Nom	Quantité
BRG-6205	SKF Bearing 6205	1
OIL-HYD46	Hydraulic Oil ISO 46	2

Référence	Nom	Quantité
FAN-CF05	Cooling Fan Motor	6