



GMAO Intelligente — Suprajit Morocco

Rapport d'intervention

Généré le : 23/07/2026 14:25

Équipement concerné

Code	EXT-0006
Nom	Extrusion Machine
Type	Extrusion
Localisation	Workshop B

Panne associée

Code panne	FAIL-0006
Titre	Vibration anormale
Type	Mechanical
Priorité (Rule Engine)	Medium
Priorité (IA)	Non analysée

Description

La machine vibre fortement pendant le cycle

Intervention

Technicien	Mohamed Alami (422)
Date début	06/07/2026 12:07
Date fin	09/07/2026 11:38
Durée	71.52 h
Statut	Completed

Solution apportée

Changement de l'ancienne pièce de Bearing avec le nouveau.

Pièces utilisées

Référence	Nom	Quantité
BRG-6205	SKF Bearing 6205	5